- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
- Installare le baracche di cantiere su terreno pianeggiante e stabile, lontano da avallamenti
- Le baracche di cantiere devono presentare una struttura ed una stabilità adeguate al tipo di impiego.
- In caso di installazione delle baracche su terreno in pendio occorrerà avvalersi della sorveglianza di un tecnico competente
- Nel montaggio delle baracche di cantiere attenersi scrupolosamente alle schede tecniche fornite dal costruttore del prefabbricato
- \*\*Attenersi scrupolosamente alle istruzioni relative all'utilizzo dell'autogru o dell'autocarro con gru durante la movimentazione e la posa delle baracche.
- Curare gli allacciamenti dei servizi ai sistemi fognanti o ad una adeguata fossa settica prima del convogliamento alla depurazione
- Prevedere lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili agli urbani attraverso operatori autorizzati, curando tutte le registrazioni come per legge.
- Dotare le baracche dei presidi di pronto soccorso e delle indicazioni dei primi soccorsi da prestare in caso di infortunio

## **SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO**

✓ In caso di realizzazione di gradini di accesso alle baracche di cantiere, è necessario realizzare un parapetto di idonea resistenza, H= 1.00 m, corrente intermedio e tavola fermapiede da 20 cm

## **CALORE, FIAMME, ESPLOSIONE**

Dotare le installazioni di cantiere di estintori portatili a polvere

#### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- Elmetto (Conforme UNI EN 397)
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO. Ciò nonostante, pur essendo attualmente il rischio accettabile, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere comunque seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati.

#### FASE 3: REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA**

Formazione di impianto elettrico del cantiere completo di allacciamenti, quadri, linee, dispersori, e quant'altro necessario.

Il lavoro consiste nella realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere e dell'impianto di terra. L'impianto sarà funzionante con l'eventuale ausilio di idoneo gruppo elettrogeno.

L'esecuzione dell'impianto elettrico e di terra dovrà essere affidata a personale qualificato che seguirà il progetto firmato da tecnico iscritto all'albo professionale. L'installatore dovrà rilasciare dichiarazioni scritte che l'impianto elettrico e di terra sono stati realizzati conformemente alle norme UNI, alle norme CEI 186/68 e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Prima della messa in esercizio dell'impianto accertarsi dell'osservanza di tutte le prescrizioni e del grado d'isolamento. Dopo la messa in esercizio controllare le correnti assorbite, le cadute di tensione e la taratura dei dispositivi di protezione. Predisporre periodicamente controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

#### ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si potrà prevedere l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

- **ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE**
- **≠**UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

## RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Elettrocuzione	Possibile	Grave	MEDIO	თ
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

#### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

### **GENERALE**

- Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- \*\*\*Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
- ▼Vietare l'avvicinamento e la sosta ai non addetti ai lavori
- Sorreggere i dispersori con pinza a manico lungo
- Identificare i circuiti protetti dai singoli interruttori mediante cartellini

#### **ELETTROCUZIONE**

- Saranno predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione all'intero impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); tali comandi saranno noti a tutte le maestranze e facilmente raggiungibili ed individuabili. (Norme CEI 64-8/4 Sez.464 Norme CEI 64-8/7 Art.704.537)
- E' fatto divieto di di lavorare su guadri in tensione
- Per lavorare sui quadri elettrici occorre che il personale preposto sia qualificato ed abbia i requisiti necessari per poter svolgere questa mansione
- Schermare le parti in tensione con interruttori onnipolari di sicurezza

#### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- Elmetto (Conforme UNI EN 397)
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati, al fine di conseguire un livello di RISCHIO accettabile.

#### **FASE 4: ALLESTIMENTO DI DEPOSITI**

Attività prevista per l'intervento in area di lavoro CAPANNONE REAGENTI.

#### **ATTIVITA' CONTEMPLATA**

Il lavoro consiste nel delimitare le aree per lo stoccaggio provvisorio dei materiali di risulta delle lavorazioni (fig.1) da portare successivamente in discarica, previa pesatura presso la pesa di

Campo Pisano alla presenza di un incaricato del Committente.

Fasi previste : Gli operatori provvederanno a pulire e predisporre l'area dello stoccaggio. Le aree saranno segnalate e delimitate opportunamente e adeguate alla movimentazione dei mezzi

## ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si potrà prevedere l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

- **\*\***ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE
- **CARRIOLA**

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Movimentazione manuale dei carichi Per movimentazione non sporadica effettuare valutazione specifica	Probabile	Lieve	BASSO	2
Scivolamenti, cadute a livello	Possibile	Modesta	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva), vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

## **GENERALE**

- #-Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
- Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante
- I percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, durante le operazioni di scavo e movimenti di terra, devono essere scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano persone.

#### **CADUTA DI MATERIALE DALL'ALTO**

Evitare il deposito di materiali nelle vicinanze dei cigli o in zone a rischio

## SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO

- Nel caso di impossibilità di organizzare un'area di stoccaggio e deposito del materiale di risulta all'esterno dell'area di lavoro, dovrà essere individuata una specifica zona all'interno; tale zona dovrà essere segnalata e protetta nonchè spostata di volta in volta
- I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro

## **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- Elmetto (Conforme UNI EN 397)
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)

#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO BASSO. Ciò nonostante, pur essendo attualmente il rischio accettabile, al fine del miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza possibili, dovranno essere comunque seguite le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati.

**FASE LAVORATIVA** 

#### FASE 5: MESSA IN SICUREZZA AREA DI LAVORO

Attività prevista per l'intervento in area di lavoro CAPANNONE REAGENTI.

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA**

Si tratta dell'ispezione, della rimozione di parti pericolanti e dell'allestimento di parapetti ed in particolare:

- di rimuovere le parti sospese non adeguatamente ancorate o collegate per le quali si ravvisa il pericolo di caduta di materiale dall'alto
- di realizzare opportune opere provvisionali quali parapetti necessari a consentire il transito in sicurezza dove sono presenti aperture verso il vuoto;

#### ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si potrà prevedere l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

- **ATTREZZATURA MANUALE DA TAGLIO**
- **\***ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE

#### **OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE**

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si prevede l'utilizzo delle seguenti OPERE PROVVISIONALI :

- PARAPETTI
- **TRABATELLI**

Nota: Per le attrezzature di lavoro, le opere provvisionali sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

## RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Ribaltamento	Improbabile	Grave	BASSO	2
Punture, tagli e abrasioni	Possibile	Modesta	BASSO	2
Urti, colpi, impatti e compressioni	Possibile	Modesta	BASSO	2

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati , vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

### **GENERALE**

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti

- \*\*Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
- Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

#### **CADUTA DALL'ALTO**

Le aperture verso il vuoto devono essere delimitate con parapetti e tavole fermapiede

#### **RIBALTAMENTO**

Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida in riferimento ai mezzi di trasporto ed una pendenza adeguata. (Punto 1.1, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)

#### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- Elmetto (Conforme UNI EN 397)
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
- Indumenti ad Alta Visibilità (Conforme UNI EN 471)

#### Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati, al fine di conseguire un livello di RISCHIO accettabile.

## ATTIVITA' 2 : CARATTERIZZAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI / REAGENTI

#### ATTIVITA' CONTEMPLATA

All'Impresa appaltatrice è richiesta la caratterizzazione dei prodotti da smaltire in discarica autorizzata preliminarmente a qualsiasi altra operazione, attraverso il prelievo di campioni da analizzare.

Le relative analisi dovranno essere fornite alla Società committente.

Si ricorda che tali attività hanno come unica finalità quella dell'individuazione dei codici CER necessari per le attività di smaltimento, escludendo qualsiasi individuazione di nuovi elementi conoscitivi che possano modificare, nella sostanza, le valutazioni del rischio collegate al pericolo di manipolazione e trasporto di agenti chimici, alle relative misure di sicurezza ed oneri ad esso collegati.

#### ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si potrà prevedere l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

CONTENITORI PER IL CAMPIONAMENTO IN VETRO O PLASTICA

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

#### RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Caduta a terra per scivolamento, urto/abrasione o inciampo contro materiale	Possibile	Modesta	BASSO	2
Assorbimento per contatto cutaneo, ingestione, inalazione di sostanze pericolose	Possibile	Grave	MEDIO	3
Imbrattamento con materiale contaminato da agenti biologici	Possibile	Grave	MEDIO	3
Inalazione di aerosol contaminato da agenti biologici	Possibile	Grave	MEDIO	3
Stress psicologico	Possibile	Modesta	BASSO	2
Esposizione a fattori microclimatici avversi	Possibile	Modesta	BASSO	2
Morso di animale	Possibile	Modesta	BASSO	2
Puntura di insetti	Possibile	Modesta	BASSO	2

## MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

## CADUTA A TERRA PER SCIVOLAMENTO, URTO, ABRASIONE O INCIAMPO CONTRO MATERIALE

- Procedere con cautela
- Disponibilità di indumenti e DPI adeguati (scarpe di sicurezza, tuta, casco)
- Disponibilità di procedure di lavoro che facciano riferimento a questo rischio
- Formazione, informazione, addestramento (anche all'uso dei DPI) del personale addetto

## ASSORBIMENTO PER CONTATTO CUTANEO, INGESTIONE; INALAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

- Disponibilità di indumenti e DPI adeguati (tuta, guanti, occhiali o schermo facciale, maschera specifica, in casi eccezionali respiratore)
- disponibilità di informazioni sul tipo di sostanze disperse o comunque presenti (acquisizione delle schede di sicurezza)
- disponibilità di un sistema di lavaggio in caso di mancanza di acqua sul posto, disponibilità di carta o altro per asciugarsi
- formazione, informazione, addestramento (anche all'uso dei DPI) del personale addetto
- 🖛 disponibilità di procedure di lavoro che facciano riferimento al rischio di assorbimento
- Per eliminare il rischio di esposizione a sostanze pericolose, le reazioni chimiche con sviluppo di gas o vapori pericolosi, l'uso di apparecchiature che possono liberare nell'ambiente fumi, gas o vapori il travaso o prelievo di solventi, specie se volatili, per le quantità strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, devono essere effettuati in un ambiente delimitato e adequatamente ventilato
- ♣ In prossimità delle aree di lavoro è vietato mangiare, bere e fumare
- Non introdurre nel capannone sostanze ed oggetti estranei alla attività lavorativa. (ad esempio cappotti, piumini, zaini, ecc.)
- Nello svolgimento delle operazioni deve sempre essere indossata la tuta di protezione
- Non lavorare mai da soli, soprattutto al di fuori dell'orario ufficiale di lavoro
- Al termine delle attività rimuovere prontamente dai luoghi di lavoro le attrezzature utilizzate
- Evitare l'eccessivo affollamento nel capannone
- Riferire sempre al responsabile della ditta appaltatrice di eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza
- Il responsabile della ditta appaltatrice deve istruire adeguatamente il proprio personale, in relazione alle attività che questi dovranno svolgere, in modo che tutti siano informati sui possibili rischi presenti nel luogo di lavoro e i rischi derivanti dallo svolgimento delle diverse mansioni; i possibili danni derivanti dall'utilizzo di sostanze pericolose, ivi compresi i gas tecnici e/o apparecchiature pericolose; le misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione.
- Il responsabile della ditta appaltatrice deve predisporre un manuale operativo che identifichi i rischi effettivi o potenziali per ogni singola fase di lavorazione e che indichi i comportamenti che devono essere assunti per eliminare o minimizzare detti rischi.
- Il responsabile della ditta appaltatrice deve vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i lavoratori impegnati nelle operazioni di bonifica.
- Prioritariamente, devono essere adottati mezzi di protezione collettiva. Quando i mezzi di protezione collettiva non sono in grado di eliminare il rischio di esposizione a sostanze pericolose, è necessario usare anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati per ogni tipo di attività e per ogni livello di rischio (ad esempio, guanti a perdere, occhiali, maschere protettive, calzature, tute monouso). I DPI devono essere utilizzati correttamente e tenuti sempre in buono stato di manutenzione.

## IMBRATTAMENTO CON MATERIALE CONTAMINATO DA AGENTI BIOLOGICI

- tilizzo di abiti da lavoro adequati
- # dispositivi di protezione del viso (schermo, oppure maschera e occhiali)
- dispositivi di protezione delle mani (quanti, non in lattice, usa e getta)
- disponibilità di un sistema di lavaggio delle mani (ed eventualmente del viso) in caso di mancanza di acqua pulita sul posto, disponibilità di carta o altro materiale per asciugarsi

## INALAZIONE DI AEROSOL CONTAMINATO DA AGENTI BIOLOGICI

- \*uso di DPI adequati (maschera, occhiali o schermo facciale)
- ruso di indumenti di lavoro
- assicurarsi che il personale addetto sia vaccinato

#### STRESS PSICOLOGICO

- informazione e formazione del personale addetto sulle modalità di gestione delle situazioni in cui necessita prendere decisioni rapide
- formazione alla funzione specifica
- conoscenza e disponibilità di tecniche di comunicazione
- conoscenza e disponibilità di tecniche di gestione dello stress
- # disponibilità di procedure di lavoro che facciano riferimento a questo rischio

## **ESPOSIZIONE A FATTORI CLIMATICI E MICROCLIMATICI AVVERSI**

disponibilità di indumenti idonei

## **MORSO DI ANIMALE**

- 🖛 ispezione dell'area da attraversare per verificare la presenza di animali liberi, rettili
- disponibilità di indumenti di lavoro adeguati (calzoni lunghi, stivali)
- non farsi prendere dal panico, non scappare conoscenza

#### **PUNTURA DI INSETTI**

- # disporre di adequati indumenti di lavoro che minimizzino le parti del corpo scoperte
- indossare quanti e copricapo
- acquisire informazioni su eventuali allergie del personale
- ← disporre di una procedura e di materiale di pronto soccorso in caso di puntura

## **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- Guanti monouso
- Elmetto (Conforme UNI EN 397)
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
- Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)
- Mascherine

## Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati, al fine di conseguire un livello di RISCHIO accettabile.

# ATTIVITA' 3 : RIMOZIONE, RACCOLTA, CARICO E TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI, SOLIDI E ALTRI RIFIUTI CONTAMINATI, PULIZIA E BONIFICA DELLE SUPERFICI TRATTATE

## **ATTIVITA' CONTEMPLATA**

Si tratta della cernita e dello smistamento dei prodotti e dei reagenti chimici presenti nelle aree di lavoro.

I prodotti devono essere separati secondo le modalità di manipolazione e smaltimento risultanti dalla loro caratterizzazione.

I prodotti e reagenti chimici devono essere raccolti, caricati e stoccati in appositi contenitori che ne impediscano la fuoriuscita involontaria, ben separati gli uni dagli altri in modo da evitare eventuali reazioni indesiderate.

I contenitori devono essere successivamente caricati con idonei mezzi di sollevamento su mezzi di trasporto per il conferimento in discariche autorizzate.

Una volta eseguita la cernita, lo stoccaggio ed il trasporto, sarà compito della ditta appaltatrice pulire le aree ed eventualmente bonificare.

### ATTREZZATURE UTILIZZATE

Nello svolgimento dell'attività lavorativa si potrà prevedere l'utilizzo delle seguenti ATTREZZATURE :

- CARRELLO ELEVATORE
- **CAMION PER IL TRASPORTO**
- **₹** BADILE

Nota: Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.

## RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Caduta a terra per scivolamento, urto/abrasione o inciampo contro materiale	Possibile	Modesta	BASSO	2
Investimento da parte di veicoli guidati da terzi	Possibile	Modesta	BASSO	2
Assorbimento per contatto cutaneo, ingestione, inalazione di sostanze pericolose	Possibile	Grave	MEDIO	3
Danni causati da reazioni chimiche incontrollate (incendi, esplosioni)	Possibile	Grave	MEDIO	3
Imbrattamento con materiale contaminato da agenti biologici	Possibile	Grave	MEDIO	3
Inalazione di aerosol contaminato da agenti biologici	Possibile	Grave	MEDIO	3
Stress psicologico	Possibile	Modesta	BASSO	2
Esposizione a fattori microclimatici avversi	Possibile	Modesta	BASSO	2
Morso di animale	Possibile	Modesta	BASSO	2
Puntura di insetti	Possibile	Modesta	BASSO	2
Infortunio per urto, schiacciamento, abrasione da parte dei carichi movimentati	Possibile	Modesta	BASSO	2
Infortunio da movimentazione manuale carichi	Possibile	Modesta	BASSO	2

### MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati vengono applicate le seguenti misure di prevenzione e protezione:

## CADUTA A TERRA PER SCIVOLAMENTO, URTO, ABRASIONE O INCIAMPO CONTRO MATERIALE

- Procedere con cautela
- Disponibilità di procedure di lavoro che facciano riferimento a questo rischio
- Formazione, informazione, addestramento (anche all'uso dei DPI) del personale addetto

#### INVESTIMENTO DA PARTE DI AUTOMEZZI GUIDATI DA TERZI

- Accordi con la direzione dei lavori per il rispetto delle vie di accesso e di transito individuate per il raggiungimento delle zone di lavoro, attraverso un percorso sicuro
- Uso di indumenti ad alta visibilità
- Formazione, informazione, addestramento del personale addetto

## ASSORBIMENTO PER CONTATTO CUTANEO, INGESTIONE; INALAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE

- Disponibilità di indumenti e DPI adeguati (tuta, guanti, occhiali o schermo facciale, maschera specifica, in casi eccezionali respiratore)
- disponibilità di informazioni sul tipo di sostanze disperse o comunque presenti (acquisizione delle schede di sicurezza)
- disponibilità di un sistema di lavaggio in caso di mancanza di acqua sul posto, disponibilità di carta o altro per asciugarsi
- formazione, informazione, addestramento (anche all'uso dei DPI) del personale addetto
- # disponibilità di procedure di lavoro che facciano riferimento al rischio di assorbimento
- Per eliminare il rischio di esposizione a sostanze pericolose, le reazioni chimiche con sviluppo di gas o vapori pericolosi, l'uso di apparecchiature che possono liberare nell'ambiente fumi, gas o vapori il travaso o prelievo di solventi, specie se volatili, per le quantità strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, devono essere effettuati in un ambiente delimitato e adeguatamente ventilato
- TIN prossimità delle aree di lavoro è vietato mangiare, bere e fumare
- Non introdurre nel capannone sostanze ed oggetti estranei alla attività lavorativa. (ad esempio cappotti, piumini, zaini, ecc.)
- Tutti i contenitori di raccolta delle sostanze devono essere correttamente etichettati in modo da poterne riconoscere in qualsiasi momento il contenuto
- Nello svolgimento delle operazioni deve sempre essere indossata la tuta di protezione
- Non lavorare mai da soli, soprattutto al di fuori dell'orario ufficiale di lavoro
- Al termine delle attività rimuovere prontamente dai luoghi di lavoro le attrezzature utilizzate
- Raccogliere, separare ed eliminare in modo corretto i rifiuti chimici, solidi e liquidi, cerniti; è vietato scaricare qualsiasi rifiuto in fogna o abbandonarli nell'ambiente
- Evitare l'eccessivo affollamento nel capannone
- Riferire sempre al responsabile della ditta appaltatrice di eventuali incidenti o condizioni di non sicurezza
- Il responsabile della ditta appaltatrice deve istruire adeguatamente il proprio personale, in relazione alle attività che questi dovranno svolgere, in modo che tutti siano informati sui

- possibili rischi presenti nel luogo di lavoro e i rischi derivanti dallo svolgimento delle diverse mansioni; i possibili danni derivanti dall'utilizzo di sostanze pericolose, ivi compresi i gas tecnici e/o apparecchiature pericolose; le misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni specifica situazione.
- Il responsabile della ditta appaltatrice deve predisporre un manuale operativo che identifichi i rischi effettivi o potenziali per ogni singola fase di lavorazione e che indichi i comportamenti che devono essere assunti per eliminare o minimizzare detti rischi.
- Il responsabile della ditta appaltatrice deve vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione da parte di tutti i lavoratori impegnati nelle operazioni di bonifica.
- Prioritariamente, devono essere adottati mezzi di protezione collettiva. Quando i mezzi di protezione collettiva non sono in grado di eliminare il rischio di esposizione a sostanze pericolose, è necessario usare anche i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati per ogni tipo di attività e per ogni livello di rischio (ad esempio, guanti a perdere, occhiali, maschere protettive, calzature, tute monouso). I DPI devono essere utilizzati correttamente e tenuti sempre in buono stato di manutenzione.

## DANNI CAUSATI DA REAZIONI CHIMICHE INCONTROLLATE (INCENDI, ESPLOSIONI)

- Disponibilità di indumenti e DPI adeguati (tuta, guanti, occhiali o schermo facciale, maschera specifica, in casi eccezionali respiratore)
- -- Disponibilità di informazioni sul tipo di sostanze disperse o comunque presenti
- Disponibilità di un sistema di lavaggio in caso di mancanza di acqua sul posto, disponibilità di carta o altro per asciugarsi
- Formazione, informazione, addestramento (anche all'uso dei DPI) del personale addetto
- Disponibilità di procedure di lavoro che facciano riferimento al rischio di incendio e di esplosioni
- Per ridurre i rischi di innesco, sviluppo di incendio ed esplosione, le reazioni chimiche con sviluppo di gas o vapori pericolosi, l'uso di apparecchiature che possono liberare nell'ambiente fumi, gas o vapori il travaso o prelievo di solventi, specie se volatili, per le quantità strettamente necessarie allo svolgimento delle attività, devono essere effettuati in un ambiente delimitato e adeguatamente ventilato
- Ove possibile, si devono adottare metodiche in grado di ridurre la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili e chimicamente instabili.
- Non lasciare senza controllo apparecchi in funzione e, nel caso, assicurarsi dell'efficacia dei sistemi di sicurezza
- Evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo ad incendi ed esplosioni e qualsiasi altra fiamma libera, in presenza di sostanze infiammabili
- Le apparecchiature alimentate elettricamente utilizzate nell'espletamento delle proprie mansioni, sia all'esterno che all'interno del capannone, devono possedere un "impianto elettrico a sicurezza", cioè, dotato di protezioni particolari, dimensionato e installato in relazione alle tipologie di sostanze utilizzate ed alle procedure operative. Requisito fondamentale dell'impianto, deve essere la riduzione del rischio di innesco, sia durante il funzionamento ordinario, sia a causa di un guasto.
- Le apparecchiature devono assicurare il controllo degli operatori sulle condizioni di esercizio.

## IMBRATTAMENTO CON MATERIALE CONTAMINATO DA AGENTI BIOLOGICI

- utilizzo di abiti da lavoro adeguati
- dispositivi di protezione del viso (schermo, oppure maschera e occhiali)
- dispositivi di protezione delle mani (guanti, non in lattice, usa e getta)
- disponibilità di un sistema di lavaggio delle mani (ed eventualmente del viso) in caso di mancanza di acqua pulita sul posto, disponibilità di carta o altro materiale per asciugarsi

#### INALAZIONE DI AEROSOL CONTAMINATO DA GENTI BIOLOGICI

- wuso di DPI adeguati (maschera, occhiali o schermo facciale)
- adozione di procedure di lavoro che regolamentino quanto sopra
- assicurarsi che il personale addetto sia vaccinato

#### STRESS PSICOLOGICO

- informazione e formazione del personale addetto sulle modalità di gestione delle situazioni in cui necessita prendere decisioni rapide
- formazione alla funzione specifica
- conoscenza e disponibilità di tecniche di comunicazione
- rconoscenza e disponibilità di tecniche di gestione dello stress
- disponibilità di procedure di lavoro che facciano riferimento a questo rischio

## **ESPOSIZIONE A FATTORI CLIMATICI E MICROCLIMATICI AVVERSI**

disponibilità di indumenti idonei

## **MORSO DI ANIMALE**

- rettili ispezione dell'area da attraversare per verificare la presenza di animali liberi, rettili
- disponibilità di indumenti di lavoro adeguati (calzoni lunghi, stivali)
- ron farsi prendere dal panico, non scappare conoscenza

#### **PUNTURA DI INSETTI**

- # disporre di adequati indumenti di lavoro che minimizzino le parti del corpo scoperte
- indossare guanti e copricapo
- acquisire informazioni su eventuali allergie del personale
- disporre di una procedura e di materiale di pronto soccorso in caso di puntura

## INFORTUNIO PER URTO, SCHIACCIAMENTO, ABRASIONE DA PARTE DEI CARICHI MOVIMENTATI

- organizzazione del lavoro: presenza di due operatori per il trasporto e il posizionamento delle attrezzature di lavoro
- disponibilità di carrelli adeguati ai carichi da movimentare (smontabili, pieghevoli, a due ruote)

## INFORTUNIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

- \*\*scelta della strumentazione da utilizzare in funzione anche degli aspetti infortunistici ed ergonomici legati alla sua gestione
- disponibilità di carrelli adeguati ai carichi da movimentare

#### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI**

I lavoratori addetti alla fase di lavoro devono indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura "CE":

- Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420)
- Guanti monouso
- Elmetto (Conforme UNI EN 397)
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344)
- Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166)



Mascherine

## Conclusioni

Individuati tutti i singoli FATTORI DI RISCHIO presenti nella FASE DI LAVORO analizzata e le POSSIBILI CONSEGUENZE per la salute e la sicurezza dei lavoratori, si può presumibilmente ritenere che la stessa presenti nel suo complesso un RISCHIO MEDIO. Dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente seguite tutte le Misure di Prevenzione indicate ed utilizzati i D.P.I. indicati, al fine di conseguire un livello di RISCHIO accettabile.

#### **GESTIONE INTERFERENZE**

## INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI DI DIVERSE IMPRESE

All'atto dell'inizio dei lavori, la Direzione lavori IGEA per l'esecuzione dell'intervento, sulla base delle informazioni raccolte con i Responsabili IGEA di competenza nelle aree dei lavori, effettua l'analisi delle interferenze tra le eventuali diverse lavorazioni presenti, siano esse eseguite da IGEA o da altre Imprese appaltatrici, e predispone il cronoprogramma dei lavori ed in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, uno specifico allegato integrativo al DUVRI/DSS Coordinato denominato "DIAGRAMMA DI GANTT E STUDIO DELLE INTERFERENZE" riportante le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni.

Tale allegato, da inviare a tutti i soggetti Responsabili, farà parte integrante della documentazione a corredo del presente DUVRI-DSS Coordinato.

Nel caso di rischi di interferenza non eliminabili, sono state indicate le misure preventive e protettive e gli eventuali dispositivi di protezione individuale aggiuntivi, atti a ridurre al minimo tali rischi.

I lavoratori addetti alle fasi interferenti dovranno essere informati adeguatamente mediante le previste azioni di coordinamento da parte dei rispettivi responsabili.

Le interferenze esaminate qui di seguito sono relative a:

- 1. CIRCOLAZIONE E MANOVRE NELLE AREE ESTERNE CON AUTOMEZZI;
- 2. SPOSTAMENTI A PIEDI AREE ESTERNE ED INTERNE A QUELLA DI LAVORO
- 3. CARICO E SCARICO MATERIALI E MOVIMENTAZIONE INTERNA,

ed avvengono con le attività effettuate dai lavoratori dell' Azienda esterna (che vengono svolte nei locali /aree di lavoro dell' Azienda committente):

Azienda esterna	Descrizione attività svolta	Periodo
	Intervento di emergenza per l'asportazione e smaltimento dei reagenti chimici e delle sostanze contaminate solide e liquide dal capannone reagenti e dalle zone attigue ad esso della miniera di Campo Pisano ad Iglesias (CI)	

**INTERFERENZA** 

## CIRCOLAZIONE E MANOVRE NELLE AREE ESTERNE CON AUTOMEZZI RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La possibile interferenza dipende dalla presenza nell'area di lavoro di altri veicoli in circolazione e manovra e pedoni:

- dell'Igea,
- di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi
- e di altri utenti.

L'evento/danno atteso è:

- Investimento
- Incidenti fra automezzi.

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell' interferenza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno che ne potrebbe derivare.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Incidenti tra automezzi	Improbabile	Grave	BASSO	2

## MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI DELL'APPALTATORE

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

## Presso gli stabili e le aree di lavoro Igea

- Procedere a passo d'uomo seguendo la segnaletica presente e le indicazioni in merito alle vie di transito e accesso all'area di lavoro;
- Impegnare le aree di scarico solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti;
- In caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulti particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc), farsi coadiuvare da un collega a terra;
- In mancanza di sistema di segnalazione acustica di retromarcia (cicalino) sul mezzo, preavvisare la manovra utilizzando il clacson.
- Tin caso di utilizzo di ponteggi fissi assicurarsi che gli ingressi nei locali siano liberi e di facile accesso.

**INTERFERENZA** 

## SPOSTAMENTI A PIEDI AREE ESTERNE ED INTERNE A QUELLA DI LAVORO RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La possibile interferenza dipende dalla presenza nell'area di lavoro di altri veicoli in circolazione e manovra e personale che movimenta materiali da lavoro

- dell'Igea,
- di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi
- e di altri utenti.

## L'evento/danno atteso è:

- Investimento
- urti
- caduta materiali
- schiacciamenti

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell' interferenza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno che ne potrebbe derivare.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Urti	Improbabile	Grave	<b>BASSO</b>	2
Caduta materiali	Improbabile	Grave	BASSO	2
Schiacciamenti	Improbabile	Grave	BASSO	2

#### MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI DELL'APPALTATORE

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

## Presso gli stabili e le aree di lavoro Igea

- Camminare sui marciapiedi o lungo i percorsi pedonali indicati mediante segnaletica orizzontale, ove presenti e comunque lungo il margine delle vie carrabili;
- Non sostare dietro gli automezzi in sosta e in manovra;
- Non sostare nelle aree di deposito dei materiali

**INTERFERENZA** 

## CARICO E SCARICO MATERIALI E MOVIMENTAZIONE INTERNA RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI

La possibile interferenza dipende dalla presenza nell'area di lavoro di altri veicoli in circolazione e manovra e di altro personale in transito o che svolgono la propria attività lavorativa:

- dell'Igea,
- di altri appaltatori/prestatori d'opera/terzi
- e di altri utenti.

#### L'evento/danno atteso è:

- Investimento
- Urti
- Caduta materiali
- schiacciamenti.

La seguente tabella riporta l'elenco dei pericoli individuati nell' interferenza esaminata, per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno che ne potrebbe derivare.

Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
Investimento	Possibile	Grave	MEDIO	3
Urti	Improbabile	Grave	<b>BASSO</b>	2
Caduta materiali	Improbabile	Grave	BASSO	2
Schiacciamenti	Improbabile	Grave	BASSO	2

## MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI DELL'APPALTATORE

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive:

## Presso gli stabili e le aree di lavoro Igea

- Parcheggiare il mezzo in modo da ridurre al minimo l'ingombro delle vie di transito veicolare;
- Durante tuta la fase di carico/scarico azionare i segnali visivi di sosta del mezzo (quattro frecce);
- Prima di procedere allo scarico/carico dal mezzo verificare che questo sia stato assicurato contro spostamenti intempestivi (motore spento e freno a mano e marcia inseriti)
- Segnalare con idonea cartellonistica e se necessario delimitare fisicamente l'area di intervento;
- 🖛 Informare correttamente i Responsabili Igea in merito alle operazioni in corso

### **VALIDITA' E REVISIONI**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni dell' appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto del Contratto d'Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle attività oggetto dell'Appalto.

## **DICHIARAZIONI**

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l'informativa ricevuta, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), di cui conferma espressamente, con la sottoscrizione, la completa osservanza.

## COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZE

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto oggetto del presente DUVRI, sono stati individuati gli oneri per la sicurezza e per apprestamenti di sicurezza relativi alla gestione dei rischi da interferenze, come riportato nella seguente tabella riepilogativa.

Il costo della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle Imprese esecutrici.

Codice	Elemento di costo	UM	Q.tà	Prezzo Unit.(€)	Importo (€)
Α	APPRESTAMENTI				
1	Fornitura in cantiere di box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito a spogliatoio, avente struttura portante in profilati metallici, tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del basamento; per ogni mese o parte di mese successivo.	n*mesi	cad	139,70	139,70
2	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e' presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l'uso per	cad	1	283,52	283,52

	la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l'uso dell'autogru' per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.				
3	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 mm, compreso noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori, legature, controventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato	m2	250	12,22	3055
4	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati di dimensioni non inferiori a mm 50 x 50	m2	8	38,96	311,8

			ı	T	
	opportunamente verniciati; le				
	opere da fabbro e la ferramenta				
	necessarie; il sistema di fermo				
	delle ante sia in posizione di				
	massima apertura che di				
	chiusura; la manutenzione				
	per tutto il periodo di durata dei				
	lavori, sostituendo o riparando				
	le parti non più idonee; la				
	rimozione, l'accatastamento e				
	l'allontanamento a fine opera.				
	Tutti i materiali costituenti il				
	cancello sono e restano di				
	proprietà dell'impresa Il tutto				
	realizzato a perfetta regola d'arte.				
	E' inoltre compreso quanto altro				
	occorre per l'utilizzo del cancello.				
	Valutato a metro quadrato di				
	cancello posto in opera, per mese				
	o frazione di mese.				
	Recinzione realizzata con rete in				
	polietilene alta densità, peso 240				
	g/mq, resistente ai raggi				
	ultravioletti, indeformabile, colore				
5	arancio, sostenuta da appositi	m	50	2,53	126,5
,	paletti di sostegno in ferro zincato	111	30	2,33	120,3
	fissati nel terreno a distanza di 1				
	m: a) altezza 1,00 m, costo di				
	utilizzo dei materiali per tutta la				
	durata dei lavori				
	Costo di utilizzo, per la sicurezza				
	e la salute dei lavoratori, di				
	parapetto prefabbricato				
	anticaduta da realizzare per la				
	protezione contro il vuoto,				
	(esempio: rampe delle scale, vani				
	ascensore, vuoti sui solai e				
	perimetri degli stessi, cigli degli				
	scavi, balconi, etc) , fornito e				
	posto in opera. I dritti devono				
	essere posti ad un interasse				
	adeguato al fine di garantire la				
	tenuta all'eventuale spinta di un				
	operatore. I correnti e la tavola				
	ferma piede non devono lasciare				
6	una luce in senso verticale,	m	50	15,51	775,5
	·				
	maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede				
	rcorrenti che le lavole leffila Diene l				
i .	·				
	devono essere applicati dalla				
	devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono				
	devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle				
	devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al				
	devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei				
	devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto				
	devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo				
	devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per				
	devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei				
	devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono				
	devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei				

	smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per anno o frazione di anno				
7	Realizzazione e utilizzo di trabattello Il trabattello sarà completo in ogni sua parte e conforme alla norma UNI HD 1004	<b>g</b> g	1	13,76	13,76
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI B EVENTUALMENTE PREVISTI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI					
8	Presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di supervisione durante l'esecuzione di operazioni interferenti	h	5	21,56	107,80
IMPIANTO DI MESSA A TERRA, DI PROTEZIONE C CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE E ANTINCENDIO					
equipotenziale in rame isolato a 16 mmq Omologazione da parte ente di controllo dell'impianto di messa a		corpo	1	268,87	268,87
		corpo	1	86,76	86,76
11	Fornitura di estintore portatile a polvere per fuochi di tipo A,B,C del peso di 6 Kg, comprese le verifiche periodiche semestrali	cad	2	100,71	201,42
12	Controllo al termine di ogni turno di lavoro sulla sistemazione delle protezioni di sicurezza e sistemazione di quanto previsto	h	10	21,56	215,6
13	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I	n	5	2,53	12,80
E	PROCEDURE PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA				

## Igea SpA -doc SPP

	-				
13	Presenza di un addetto per far manovrare i mezzi in retromarcia e in condizioni di scarsa visibilità		10	21,56	215,6
14	Controllo periodico delle attrezzature di lavoro con cadenza sufficiente a garantire la sicurezza degli utilizzatori		2	21,56	43,12
G	MISURE PER L'USO COMUNE DEGLI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVE				
Partecipazione responsabile Impresa a riunioni di coordinamento, specifiche procedure, gestione interferenze, etc		h	2	150	300
	,		•	TOTALE €	6157,75

## **CONCLUSIONI**

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

- È stato redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08;
- È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. **81/08**.

AZIENDA APPALTANTE (Committente)

Figure	Nominativo	Firma
Datore di Lavoro	Sig. Giovanni Battista Zurru	1 / nucle
Direttore dei Lavori	ADOTTATI	
Responsabile Settore richiedente l'intervento - Ambiente	P. Ind. Fernando Loddi	found I
Responsabile Servizio Chimico Ambientale	P. Chim. Enrico Contini	Puris Consini
Responsabile Settore Laboratorio Chimico	P. Chim. Roberto Enne	Rahoto Parme
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	P. Ind. Pierangelo Algisi P. Min. Giampaolo Del Rio	Resil Prenchad
Responsabile settore Officina Elettromeccanica	P. Ind. Antonio Toscano	Conadas
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione	P. Ind. Mario Podda	Maus John

## AZIENDE APPALTATRICI

Con l'apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo integralmente, divenendone responsabile per l'attuazione della parte di competenza.

Azienda	Datore di lavoro	Firma

Iglesias, 17 gennaio 2011

## SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI DEL DUVRI -DSS COORDINATO

ANAGRAFICA AZIENDA COMMITENTE	
AREE DI INTERVENTO	
PLANIMETRIA AREE DI INTERVENTOPLANIMETRIA LOCALE CAPANNONE REAGENTI	
PLANIMETRIA LOCALE CAPANNONE REAGENTIPLANIMETRIA LOCALE MAGAZZINO	
OGGETTO DELL'APPALTO	
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO	
INTERVENTI PREVISTILUOGHI OGGETTO DELLE ATTIVITA'	
VERIFICA DELL'IDONEITA' DELL'AZIENDA APPALTATRICE	9 11
VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO	
VALUTAZIONE DEI RISCHI	
CONSIDERAZIONI GENERALI	
METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI	
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO	15 15
AZIONI DA INTRAFRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO	
VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA' LAVORATIVE	
ATTIVITA' 1: ALLESTIMENTO CANTIERE	
FASE 1: RECINZIONE, ACCESSI E SEGNALETICA DEL CANTIERE	
ATTIVITA' CONTEMPLATA	
ATTIVITA CONTEMPLATA	
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI	
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	_
FASE 2 : APPRONTAMENTO BARACCHE	
ATTIVITA' CONTEMPLATA	
ATTREZZATURE UTILIZZATE	
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI	
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	
FASE 3 : REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA DEL CANTIERE	
ATTIVITA' CONTEMPLATA	
ATTREZZATURE UTILIZZATE	
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI	
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	
FASE 4: ALLESTIMENTO DI DEPOSITI	
ATTIVITA' CONTEMPLATA	
ATTREZZATURE UTILIZZATE	24
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI	24
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	24
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	25
FASE 5: MESSA IN SICUREZZA AREA DI LAVORO	26
ATTIVITA' CONTEMPLATA	26
ATTREZZATURE UTILIZZATE	26
OPERE PROVVISIONALI UTILIZZATE	26
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI	26
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	26
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	27
ATTIVITA' 2 : CARATTERIZZAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI / REAGENTI	28
ATTIVITA' CONTEMPLATA	
ATTREZZATURE UTILIZZATE	
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI	
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	30

ATTIVITA' 3: RIMOZIONE, RACCOLTA, CARICO E TRASPORTO DI PRODOTTI CHIMICI LIQUI	IDI.
SOLIDI E ALTRI RIFIUTI CONTAMINATI, PULIZIA E BONIFICA DELLE SUPERFICI TRATTATE	
ATTIVITA' CONTEMPLATA	
ATTREZZATURE UTILIZZATE	
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI	
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI	34
GESTIONE INTERFERENZE	
INTERFERENZE TRA LAVORAZIONI DI DIVERSE IMPRESE	
CIRCOLAZIONE E MANOVRE NELLE AREE ESTERNE CON AUTOMEZZI	36
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI	
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI DELL'APPALTATORE	
SPOSTAMENTI A PIEDI AREE ESTERNE ED INTERNE A QUELLA DI LAVORO	37
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI	
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI DELL'APPALTATORE	37
CARICO E SCARICO MATERIALI E MOVIMENTAZIONE INTERNA	38
RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI	38
MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI DELL'APPALTATORE	38
VALIDITA' E REVISIONI	39
DICHIARAZIONI	39
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZE	40
CONCLUSIONI	45
SOMMARIO DEGLI ARGOMENTI DEL DUVRI -DSS COORDINATO	

## Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

## **ACIDO METACRILICO**











ICSC: 0917

Acido 2-Metilpropenoico Acido alfa-Metilacrilico  $C_4H_6O_2$  /  $CH_2$ = $C(CH_3)COOH$ Massa molecolare: 86.09

ICSC # 0917 CAS # 79-41-4 RTECS # <u>OZ2975000</u> NU # 2531 (stabilizzato) CF # 607-088-00-5



TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI A SINTO		PREVENZION	E	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENT
INCENDIO	Combustibile. Nel combustione liber gas) tossici o irrita	a fumi (o	r		AFFF, schiuma alcool- resistente, polvere anidra, anidride carbonica.
ESPLOSIONE	Oltre 77°C possor miscele vapore/ar		A temperature superiori a usare un sistema chiuso,ventilazione.	a 77°C	In caso di incendio: mantenere freddi i fusti, ecc., bagnandoli con acqua.
<b>ESPOSIZIONE</b>			EVITARE OGNI CONTATTO!		
• INALAZIONE	Tosse. Sensazione Respiro affannoso respiratoria.		aspirazione localizzata, o		Aria fresca, riposo. Posizione semi eretta. Sottoporre all'attenzione del medico.
• CUTE	Arrossamento. Us Dolore. Vesciche.			Prima sciacquare con abbondante acqua, poi rimuovere i vestiti contaminat e sciacquare ancora.	
Arrossamento. Dolore. Perdita della vista. Gravi ustioni profonde.  Visiera.			Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente), quindi contattare un medico.		
• INGESTIONE Crampi addominali. Dolore addominale. Sensazione di bruciore. Debolezza.		Non mangiare, bere o fur durante il lavoro. Lavarsi mani prima di mangiare.		Risciacquare la bocca. Riposo Sottoporre all'attenzione del medico.	
RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO		IMMAG	AGAZZINAMENTO		IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA
contenitori di plastica sigillabili. man Neutralizzare il residuo con prudenza Mar		mangimi . From Mantenere in	ossidanti forti, alimenti e reddo. Mantenere al buio. n un locale ben ventilato. are solo se stabilizzato.		D

calce. Poi lavare via con acqua abbondante. NON adsorbire con segatura o altri adsorbenti combustibili. Protezione personale: indumento protettivo munito di autorespiratore.

R: 21/22-35 S: 1/2-26-36/37/39-45 UN Classe di Rischio: 8 UN Gruppo di Imballaggio: II



ICSC: 0917

## INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la ICSC: 0917 Comissione della Comunità Europea (C) 1999

## Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

## **ACIDO METACRILICO**

	D	STATO FISICO; ASPETTO:	VIE DI ESPOSIZIONE:			
	A	LIQUIDO INCOLORE O CRISTALLI INCOLORE , CON ODORE	La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione.			
	T	CARATTERISTICO.	RISCHI PER INALAZIONE:			
	•	PERICOLI FISICI:	Una contaminazione dannosa dell'aria sarà			
	I	I vapori non stabilizzati possono polimerizzare provocando il blocco degli sfiati.	raggiunta abbastanza lentamente per evaporazione della sostanza a 20°C.			
		PERICOLI CHIMICI:	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE			
	I	La sostanza dovràl polimerizzare facilmente per				
	3.5	forte riscaldamento o sotto l'influenza della	La sostanza e' corrosiva per gli occhi la cute e il			
	M	luce, di agenti ossidanti quali perossidi o in	tratto respiratorio. Corrosivo per ingestione.			
	P	presenza di tracce di acido cloridrico, con pericolo di incendio o esplosione. Attacca i metalli.	Inalazione del vapore può causare edema polmonare (vedi Note).			
	O	metam.	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE			
		LIMITI DI ESPOSIZIONE	RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:			
	R	OCCUPAZIONALE:				
	Т	TLV: 20 ppm come TWA (ACGIH 2004).				
		MAK: 5 ppm 18 mg/m <sup>3</sup> Categoria limitazione di picco: I(2); Gruppo di				
	A	rischio per la gravidanza: C;				
		(DFG 2005).				
	N					
	T					
	I					
ĺ		Punto di ebollizione: 159-163°C	Densità di vapore relativa (aria=1): 2.97			
		Punto di fusione: 16°C	Densità relativa della miscela aria/vapore a 20°			
	PROPRIETA	Densità relativa (acqua=1): 1.02	C (aria=1): 1.00			
	FISICHE	Solubilità in acqua:	Punto di infiammabilità: 77°C o.c., 68°C c.c.			
		moderata	Limiti di esplosività, vol % in aria: 1.6-8.8			
		Tensione di vapore, Pa a 25°C: 130	Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua come log Pow: 0.93			
ĺ	DATI					
	AMBIENTALI					
	NOTE					

I sintomi dell'edema polmonare spesso non si manifestano prima di alcune ore e sono aggravati dallo sforzo fisico. Sono pertanto essenziali il riposo e l'osservazione medica. Si deve prevedere l'immediata somministrazione di una appropriata terapia inalatoria da parte di un medico o personale da lui/lei autorizzato. L'aggiunta di uno stabilizzante o inibitore può modificare le proprietà tossicologiche della sostanza, consultare un esperto. La scheda è stata parzialmente aggiornata in Ottobre 2004 e 2005. Vedi le sezioni: Limiti di Esposizione Occupazionale, classificazione EU, Risposta di Emergenza.

Transport Emergency Card: TEC (R) - 80S2531.

Codice NFPA: H3; F2; R2;

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO

ICSC: 0917 ACIDO METACRILICO

(C) IPCS, CEC 1999

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE: Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'IPCS sono responsabili per l'uso che verrà fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi del comitato di revisione di pari di IPCS e non può riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformità delle schede con la legislazione relativa nel paese di uso.



Pagina: 1/7

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 11.05.2010 Revisione: 11.05.2010

## I Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

- Dati del prodotto
- -Denominazione commerciale: OLIO DI PINO 65%
- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Industria cosmetica
- Produttore/fornitore:

Emanuele Centonze SA Via L. Favre 16 CH-6828 Balerna Svizzera

Tel:0041 91 6958800, Fax:0041 91 6958801

- Informazioni fornite da: Reparto sicurezza prodotti
- Informazioni di primo soccorso:

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum

Tel. +41 44 251 51 51 (CH: 145)

## 2 Identificazione dei pericoli

- Classificazione di pericolosità:



Xn Nocivo

N Pericoloso per l'ambiente

#### - Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente:

Il prodotto ha l'obbligo di classificazione in base al metodo di calcolo della "direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati" nella sua ultima versione valida.

- R 10 Infiammabile.
- R 38 Irritante per la pelle.
- R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
- R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
- Sistema di classificazione:

La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE, è tuttavia integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.

- Elementi dell'etichetta GHS



Pericolo

H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.



Attenzione

H226 - Liquido e vapori infiammabili.



Attenzione

H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(continua a pagina 2)

Pagina: 2/7

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 11.05.2010 Revisione: 11.05.2010

Denominazione commerciale: OLIO DI PINO 65%

(Segue da pagina 1)



H315 - Provoca irritazione cutanea.

H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.

#### - Prevenzione:

P210 Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. - Non fumare.

P241 Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/a prova di esplosione.

## - Reazione:

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.

- Conservazione:

P405 Conservare sotto chiave.

- Smaltimento:

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

## 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

- Caratteristiche chimiche
- Descrizione: Miscela composta dalle seguenti sostanze.

	- Sostanze pericolose:				
Г	8002-09-3	OLIO DI PINO	Xn, 🐉 N; R 10-22-50/53	50-100%	
			Attenzione: 🚸 2.6/3; 🕸 4.1.A/1, 4.1.C/1		

- Ulteriori indicazioni: Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## \* 4 Misure di pronto soccorso

- Inalazione:

Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.



Se il soggetto è incosciente provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.

- Contatto con la pelle:



Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.

In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.

- Contatto con gli occhi Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- -Ingestione:



Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.

## 5 Misure antincendio

- Mezzi di estinzione idonei:

CO<sup>2</sup>, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grandi dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

(continua a pagina 3)

Pagina: 3/7

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 11.05.2010 Revisione: 11.05.2010

Denominazione commerciale: OLIO DI PINO 65%

(Segue da pagina 2)

- Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza: Acqua.
- Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- Altre indicazioni Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.

## 6 Misure in caso di rilascio accidentale

### - Misure cautelari rivolte alle persone:

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.


In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie.

#### - Misure di protezione ambientale:

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

- Metodi di pulitura/assorbimento:



Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale).

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13

Provvedere ad una sufficiente areazione.

Non dilavare con acqua o detergenti liquidi.

## \* 7 Manipolazione e immagazzinamento

- Manipolazione:
- Indicazioni per una manipolazione sicura:

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Evitare la formazione di aerosol.

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti perfettamente chiusi.

- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tenere lontano da fonti di accensione e calore, non fumare.

Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

- Stoccaggio:
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.
- Indicazioni sullo stoccaggio misto:

Non conservare a contatto con alimenti.

Immagazzinare separatamente da sostanze ossidanti e acide.

Immagazzinare separatamente da alcali.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

## 8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7
- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.

- Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
- Mezzi protettivi individuali
- Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

Togliere immediatamente gli abiti contaminati.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

(continua a pagina 4)

Pagina: 4/7

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 11.05.2010 Revisione: 11.05.2010

Denominazione commerciale: OLIO DI PINO 65%

(Segue da pagina 3)

#### - Maschera protettiva:

Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera; nelle esposizioni più intense e durature indossare l'autorespiratore.

## - Guanti protettivi:

Guanti protettivi.

Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.

A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.

Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.

## - Materiale dei guanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

## - Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

- Occhiali protettivi: Occhiali protettivi a tenuta.

## <sup>6</sup> 9 Proprietà fisiche e chimiche

- Indicazioni generali	
Forma: Colore:	liquido giallo chiaro
Odore: - Cambiamento di stato	caratteristico
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:	non definito 168-230°C
- Punto di infiammabilità:	55°C
- Temperatura di accensione:	255°C
-Autoaccensione:	Prodotto non autoinfiammabile.
- Pericolo di esplosione:	Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive.
- Limiti di infiammabilità: inferiore: superiore:	0,7 Vol % 6,1 Vol %
- Tensione di vapore a 20°C:	2,1 hPa
-Densità a 20°C:	0,88-0,91 g/cm³
- Solubilità in/Miscibilità con Acqua:	poco e/o non miscibile
- Tenore del solvente: Acqua:	

## \*10 Stabilità e reattività

- Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- Sostanze da evitare:

forti agenti ossidanti

basi forti

acidi forti

- Reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.

(continua a pagina 5)

### Pagina: 5/7

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 11.05.2010 Revisione: 11.05.2010

Denominazione commerciale: OLIO DI PINO 65%

(Segue da pagina 4)

- Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## \*11 Informazioni tossicologiche

- Tossicità acuta:
- Irritabilità primaria:
- Sulla pelle: Irrita la pelle e le mucose.
- Sugli occhi: Generalmente non ha effetti irritanti.
- Sensibilizzazione: Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.
- Ulteriori dati tossicologici:

Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati nella sua ultima versione valida, presenta i seguenti rischi: Irritante

- Sensibilizzazione Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

## \*12 Informazioni ecologiche

- Effetti tossici per l'ambiente:
- Osservazioni: Molto tossico per i pesci.
- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- Ulteriori indicazioni:

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

Tossico per pesci e plancton.

Molto tossico per gli organismi acquatici

## 13 Considerazioni sullo smaltimento

- Prodotto
- Consigli: Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature
- Imballaggi non puliti:
- Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

## <sup>1</sup>14 Informazioni sul trasporto

- Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):





- Classe ADR/RID-GGVS/E: 3 (F1) Liquidi infiammabili

- Numero Kemler: 30 - Numero ONU: 1272 - Gruppo di imballaggio: III

- Marcatura speciali: Simbolo (pesce e albero)
 - Descrizione della merce: 1272 OLIO DI PINO, soluzione

- Codice di restrizione in galleria D/E

(continua a pagina 6)

Pagina: 6/7

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 11.05.2010 Revisione: 11.05.2010

Denominazione commerciale: OLIO DI PINO 65%

(Segue da pagina 5)

#### - Trasporto marittimo IMDG:



- Classe IMDG: 3
- Numero ONU: 1272
- Label 3
- Gruppo di imballaggio: III
- Numero EMS: F-E,S-E
- Marine pollutant: Sì
- Denominazione tecnica esatta: PINE OIL

## - Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:



- Classe ICAO/IATA: 3
- Numero ONU/ID: 1272
- Label 3
- Gruppo di imballaggio: III
- Denominazione tecnica esatta: PINE OIL

- UN "Model Regulation": UN1272, OLIO DI PINO, soluzione, 3, III

## <sup>15</sup> Informazioni sulla regolamentazione

- Classificazione secondo le direttive CEE:

Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CE/norme sulle sostanze pericolose

- Sigla e etichettatura di pericolosità del prodotto:





Xn Nocivo

N Pericoloso per l'ambiente

- Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura: OLIO DI PINO

## - Natura dei rischi specifici (frasi R)

- 10 Infiammabile.
- 38 Irritante per la pelle.
- 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
- 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
- 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

## - Consigli di prudenza (frasi S)

- 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
- 24 Evitare il contatto con la pelle.
- 37 Usare guanti adatti.
- 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza.
- 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

(continua a pagina 7)

Pagina: 7/7

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Data di compilazione: 11.05.2010 Revisione: 11.05.2010

Denominazione commerciale: OLIO DI PINO 65%

(Segue da pagina 6)

- Disposizioni nazionali:

- Classe di pericolosità per le acque:

Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso

## 16 Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

#### - Frasi R rilevanti

10 Infiammabile.

22 Nocivo per ingestione.

50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

#### - Scheda rilasciata da: Reparto Sicurezza

#### - Interlocutore:

Siria Albano

quality@ecsa.ch

#### - Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

- \* Dati modificati rispetto alla versione precedente

**ICSC: 1119** 

# Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

## IPOCLORITO DI SODIO (soluzione con cloro attivo>10%))











Sodio cloruro ossido Sodio ossicloruro NaClO Massa molecolare: 74.4

ICSC # 1119 CAS # 7681-52-9 RTECS # NH3486300 NU # 1791 CE # 017-011-00-1



TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI A SINTO		PREVENZION	E	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI
INCENDIO	Non combustibile In presenza di fiamme libera fumi tossici o irritanti.				Polvere, spruzzo d'acqua, schiuma, anidride carbonica.
ESPLOSIONE			1		In caso di incendio: mantenere freddi i fusti, ecc., bagnandoli con acqua.
<b>ESPOSIZIONE</b>			RIGOROSA IGIENE!		
• INALAZIONE	Sensazione di bru Difficoltà respirat affannoso. Mal di sintomi possono p ritardo (vedi Note	orie. Respiro gola. I oresentarsi in	Ventilazione, aspirazione localizzata, o protezione delle vie respiratorie.		Aria fresca, riposo. Posizione semi eretta. Sottoporre all'attenzione del medico.
• CUTE	Arrossamento. Cute ustionata. Dolore. Vesciche.		Guanti protettivi. Vestiario protettivo.		Prima sciacquare con abbondante acqua, poi rimuovere i vestiti contaminati e sciacquare ancora. Sottoporre all'attenzione del medico.
• оссні	Arrossamento. Dolore. Gravi ustioni profonde.		Visiera, o protezione oculare abbinata a protezione delle vie respiratorie.		Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente) poi contattare un medico.
• INGESTIONE	Dolore addominal Sensazione di bru o collasso. Stato d Vomito.	ciore. Shock	Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.		Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Sottoporre all'attenzione del medico.
	RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO		AZZINAMENTO		IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA
Ventilazione. Raccogliere il liquido Separato da sostanze infiammabili e Non trasportare co			rasportare con alimenti e		

fuoriuscito e sversato in contenitori sigillabili il più lontano possibile. Poi lavare con acqua abbondante. NON adsorbire con segatura o altri adsorbenti combustibili. Protezione personale: indumento protettivo munito di autorespiratore.

riducenti, acidi, alimenti e mangimi. Vedi Pericoli Chimici. Freddo. Tenere al buio. Ben chiuso. mangimi.
Nota: B.
Symboli C
R: 31-34
S: 1/2-28-45-50
UN Classe di Rischio: 8
UN Gruppo di Imballaggio: II,III



**ICSC: 1119** 

### INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

ICSC: 1119

Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della Comunità Europea (C) 1999

## Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

# IPOCLORITO DI SODIO (soluzione con cloro attivo>10%))

D STATO FISICO; ASPETTO: VIE DI ESPOSIZIONE: SOLUZIONE LIMPIDA, GIALLASTRA. La sostanza può essere assorbita nell'organismo A CON ODORE CARATTERISTICO. per inalazione dei suoi aerosol e per ingestione. T PERICOLI FISICI: **RISCHI PER INALAZIONE:** Non può essere fornita alcuna indicazione circa la velocità con cui si raggiunge una PERICOLI CHIMICI: concentrazione dannosa in aria per La sostanza si decompone per riscaldamento, a evaporazione della sostanza a 20°C. contatto con acidi e se esposta alla luce EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE producendo gas tossici e corrosivi contenenti cloro (vedi ICSC 0126). La sostanza è un forte **TERMINE:** ossidante e reagisce violentemente con materiali La sostanza e' corrosiva per gli occhi, la cute e combustibili e riducenti causando rischio di le vie respiratorie. Corrosiva per ingestione. incendio ed esplosione. La soluzione acquosa è L'inalazione di aerosol può causare edema una base forte, reagisce violentemente con acidi polmonare (vedi Note). Gli effetti possono ed è corrosiva. Attacca molti metalli. insorgere con ritardo. E' indicata l'osservazione medica. R LIMITI DI ESPOSIZIONE **OCCUPAZIONALE:** EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE TLV non definito. RIPETUTA O A LUNGO TERMINE: Contatti ripetuti o prolungati possono causare sensibilizzazione della cute. T **PROPRIETA** Densità relativa (acqua=1): 1.21 (14% soluzione **FISICHE** acquosa) La sostanza è tossica per gli organismi acquatici. **DATI AMBIENTALI** 

#### NOTE

La candeggina domestica contiene solitamente circa 5% di sodio ipoclorito (pH circa 11, irritante), mentre candeggine più concentrate possono arrivare ad un contenuto del 10-15% (circa pH 13, corrosivo). I sintomi dell'edema polmonare spesso non si manifestano prima di alcune ore e sono aggravati dallo sforzo fisico. Sono

pertanto essenziali il riposo e l'osservazione medica. Si deve prevedere l'immediata somministrazione di una appropriata terapia inalatoria da parte di un medico o personale da lui autorizzato. Risciacquare abbondantemente gli indumenti contaminati (a rischio di incendio) con acqua. Chloros, Chlorox, Clorox, Deosan, Javex, Klorocin, Parozone e Purin B sono nomi commerciali. Vedi ICSC 0482 (Sodio ipoclorito, cloro attivo <10%).

Transport Emergency Card: TEC (r) - 45/80G12.

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO

**IPOCLORITO DI SODIO** (soluzione con cloro attivo>10%))

(C) IPCS, CEC 1999

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE:

**ICSC: 1119** 

## IDROSSIDO DI CALCIO











**ICSC: 0408** 

Diidrossido di calcio Calcio idrato Calce idrata Calce spenta  $Ca(OH)_2$ 

Massa molecolare: 74.1

ICSC # 0408 CAS # 1305-62-0 RTECS # <u>EW2800000</u>

TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI A SINTO		PREVENZION	E	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI
INCENDIO	Non combustibile.				In caso di incendio nell'ambiente circostante: utilizzare appropriati mezzi antincendio.
<b>ESPLOSIONE</b>					
ESPOSIZIONE			PREVENIRE LA DISPERSIONE DELLA POLVERE!		
• INALAZIONE	Mal di gola. Tosse. Sensazione di bruciore.		Aspirazione localizzata o protezione delle vie respiratorie.		Aria fresca, riposo. Sottoporre all'attenzione del medico.
• CUTE	Arrossamento. Ruvidezza. Dolore. Cute secca. ustioni cutanee. Vesciche.		Guanti protettivi. Vestiario protettivo.		Rimuovere i vestiti contaminati. Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia. Sottoporre all'attenzione del medico.
• ОССНІ	Arrossamento. Dolore. Gravi ustioni profonde.		Occhiali protettivi a mascherina, o visiera, o protezione oculare abbinata a protezione delle vie respiratorie.		Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente), quindi contattare un medico.
• INGESTIONE	Sensazione di bruciore. Dolore addominale. Crampi addominali. Vomito.		Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.		Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Non dare da bere. Sottoporre all'attenzione del medico.
RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO IMMA		IMMAG	AZZINAMENTO		IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA
Raccogliere la sostanza sversata in contenitori, poi trasferire in un posto sicuro. (Protezione personale		Separato da a	R: S:		

straordinaria: respiratore con filtro P2
per particelle nocive.)

INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

ICSC: 0408

Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la
Comissione della Comunità Europea (C) 1999

# Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

## IDROSSIDO DI CALCIO

D	STATO FISICO; ASPETTO:	VIE DI ESPOSIZIONE:
	CRISTALLI INCOLORE O POLVERE	La sostanza può essere assorbita nell'organismo
A	BIANCA.	per inalazione dei suoi aerosol e per ingestione.
	Britteri	per manazione dei suoi delosore per mgestione.
T	PERICOLI FISICI:	RISCHI PER INALAZIONE:
	TERREGET TISTET.	L'evaporazione a 20°C è trascurabile; una
I		concentrazione dannosa di particelle
	PERICOLI CHIMICI:	aereodisperse può tuttavia essere raggiunta
	La sostanza si decompone per forte	rapidamente quando disperso.
Ţ	riscaldamento producendo ossido di calcio. La	
1	soluzione in acqua è una base medio forte.	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
3.6	Reagisce violentemente con acidi. In presenza	TERMINE:
M	di acqua attacca molti metalli formando gas	La sostanza e' irritante per il tratto respiratorio
	infiammabile/esplosivo (idrogeno - vedere	ed e' corrosiva per gli occhi e la cute. E' indicata
P	ICSC 0001.	l'osservazione medica.
О	LIMITI DI ESPOSIZIONE	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE
	OCCUPAZIONALE:	RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:
R	TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> (ACGIH 1996).	Contatti ripetuti o prolungati con la cute
	g (	possono causare dermatiti. I polmoni possono
T		essere danneggiati per un'esposizione ripetuta o
		prolungata alle particelle di polvere.
$\mathbf{A}$		1 8
N		
T		
I		
PROPRIETA	Punto di fusione (con decomposizione) 580°C	Solubilità in acqua: insolubile
FISICHE	Densità relativa (acqua=1): 2.2	
D.A.FIX		
DATI		
AMBIENTALI		
	NOTE	
	INICODALA GIONI GUIDDI C	TATENITA DI
The diagram is a second	INFORMAZIONI SUPPLE	WIENTAKI
VERSIONE INTE	RNAZIONALE IN ITALIANO	
ICSC: 0408		IDROSSIDO DI CALCIO
	(C) IPCS, CEC 1999	
	(c) ii cb, clc 1///	

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE: Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'IPCS sono responsabili per l'uso che verrà fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi del comitato di revisione di pari di IPCS e non può riflettere in tutti i casi tutte le prestazioni dettagliate incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformità delle schede con la legislazione relativa nel paese di uso.

**ICSC: 0408** 

## FLUORURO DI AMMONIO











**ICSC: 1223** 

Floruro di ammonio neutro  $NH_{\Delta}F$ 

Massa molecolare: 37.0

ICSC # 1223 CAS # 12125-01-8 RTECS # BQ6300000 NU # 2505





CE # 009-006-00-8					
TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI A		PREVENZION	E	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI
INCENDIO	Non combustibile. Nella combustione libera fumi (o gas) tossici o irritanti.				In caso di incendio nell'ambiente circostante: acqua in grande quantità per abbattere i vapori acidi, quindi usare un appropriato agente estinguente.
<b>ESPLOSIONE</b>					
ESPOSIZIONE			PREVENIRE LA DISPERSIONE DELLA POLVERE!		
• INALAZIONE	Tosse. Mal di gola.		Aspirazione localizzata o protezione delle vie respiratorie.		Aria fresca, riposo. Sottoporre all'attenzione del medico.
• CUTE	Arrossamento.		Guanti protettivi.		Rimuovere i vestiti contaminati. Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia.
• ОССНІ	Arrossamento. Dolore.		Visiera, o protezione oculare abbinata a protezione delle vie respiratorie se in presenza di polvere.		Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente), quindi contattare un medico.
• INGESTIONE	Diarrea. Nausea. Vomito. Dolore addominale. Sensazione di bruciore. Shock o collasso.		Non mangiare, bere o fur durante il lavoro.	mare	Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Dare abbondante acqua da bere. Sottoporre all'attenzione del medico.
RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO IMMA		IMMAG	AZZINAMENTO		IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA
			Separato da materiali incompatibili , alimenti e mangimi . Vedi Pericoli mar		rasportare con alimenti e imi.

Raccogliere il residuo con cura, poi trasferire in un posto sicuro.

Protezione personale: respiratore con filtro P3 per particelle tossiche. NON permettere che questo agente chimico contamini l'ambiente.

Chimici. Asciutto. Ben chiuso.

Symboli T R: 23/24/25 S: 1/2-26-45

UN Classe di Rischio: 6.1 UN Gruppo di Imballaggio: III



**ICSC: 1223** 

## INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

ICSC: 1223

Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della Comunità Europea (C) 1999

## Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

## FLUORURO DI AMMONIO

120011	NO DI INVINIONIO	
D A	STATO FISICO; ASPETTO: CRISTALLI INCOLORE O POLVERE BIANCA .	VIE DI ESPOSIZIONE: La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol e per ingestione.
T	PERICOLI FISICI:	RISCHI PER INALAZIONE: Non può essere fornita alcuna indicazione circa
I	PERICOLI CHIMICI: La sostanza si decompone per forte	la velocità con cui si raggiunge una contaminazione dannosa nell'aria per evaporazione della sostanza a 20°C.
I	riscaldamento producendo fumi tossici e corrosivi contenenti acido fluoridrico e ammoniaca . La soluzione in acqua è un acido	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:
M	debole. Reagisce con trifluoruro di cloro causando pericolo di esplosione. Attacca	La sostanza e' irritante per gli occhi , la cute e il tratto respiratorio . Corrosivo per ingestione.
P	vetroemetallo.	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE
O R	LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE:	RIPETUTA O A LUNGO TERMINE: La sostanza può avere effetto su bones e teeth,
T	TLV: (come fluoro) 2.5 mg/m³ come TWA A4 (non classificabile come cancerogeno per l'uomo); BEI pubblicato (ACGIH 2004).	causando fluorosi.
A	MAK: (come F) (Frazione inalabile) 1 mg/m³ Categoria limitazione di picco: I(4); assorbimento cutaneo (H);	
N	Gruppo di rischio per la gravidanza: C; (DFG 2005).	
T	(D1 G 2003).	
I		
PROPRIETA FISICHE	Punto di fusione: sublima Densità: 1.01 g/cm3	Solubilità in acqua, g/100ml a 25°C: 45.3
DATI AMBIENTAL	La sostanza è nociva per gli organismi acquatici.	

## NOTE

La scheda è stata parzialmente aggiornata in Aprile 2005 e in Ottobre 2005. Vedi la sezione Limiti di Esposizione Occupazionale.

Transport Emergency Card: TEC (R) - 61GT5-III. Codice NFPA: H3; F0; R0;

http://www.cdc.gov/niosh/ipcsnitl/nitl1223.html

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI							
VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO							
ICSC: 1223	FLUORURO DI AMMONIO						
(C) IPCS, CEC	1999						

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE:

# I dati di sicurezza per etilico potassio xantato



Glossario dei termini su questa scheda tecnica.

Le informazioni contenute in questa pagina web sono fornite per aiutarvi a lavorare in modo sicuro, ma è destinato ad essere una panoramica dei pericoli, non un rimpiazzo per un pieno Material Safety Data Sheet (MSDS). MSDS forme possono essere scaricati dai siti Web dei fornitori chimici.

## Generale

Sinonimi: ethylxanthic acido sale di potassio, potassio xanthogenate

Formula molecolare: KC 3 H 2 O 5 S

CAS No: 140-89-6 N. EINECS: 205-439-3

## Dati fisici

Apparenza: bianco a polvere giallo-chiaro Punto di fusione: ca. 213 C (si decompone)

Punto di ebollizione: Densità di vapore: Pressione di vapore: Densità (g cm<sup>-3)</sup>: Punto di infiammabili

Punto di infiammabilità: Limiti di infiammabilità:

Temperatura di autoaccensione:

Solubilità in acqua:

## Stabilità

Stabile. Incompatibile con acidi forti, basi forti, forti agenti ossidanti.

## Tossicologia

Nocivo per inalazione, ingestione o se assorbito attraverso la pelle.

#### Dati di tossicità

(Il significato di ogni abbreviazione tossicologici che appaiono in questa sezione è dato  $\underline{qui.}$ ) ORL-ratto LD50 1700 mg  $^{kg-1}$ 

#### Frasi di rischio

(Il significato di ogni frase di rischio che compaiono in questa sezione è dato qui.) R20 R21 R22 R36 R37 R38.

## Informazioni sul trasporto

(Il significato dei codici delle Nazioni Unite qualsiasi pericolo che appaiono in questa sezione è dato qui.)

N. ONU 3.288. ADR.RIC Codice 6.1. Gruppo di imballaggio III.

## Protezione personale

Occhiali di sicurezza, una ventilazione adeguata.

[Torna al Teorica Laboratorio di Chimica e fisica. Sicurezza home page.]

Questa informazione è stata aggiornata il 18 novembre 2004. Abbiamo cercato di renderlo il più accurato e utile possibile, ma può assumere alcuna responsabilità per il suo utilizzo, uso improprio, o accuratezza. Non abbiamo verificato queste informazioni, e non può garantire che è up-to-date.

Si noti inoltre che le informazioni sulla sicurezza del sito web PTCL, dove la pagina è stata ospitata, è stata copiata su molti altri siti, spesso senza permesso. Se avete dubbi sulla veridicità delle informazioni che stai vedendo, o qualsiasi domanda, si prega di controllare l'URL che il browser visualizza web per questa pagina. Se l'URL **inizia con** "http://msds.chem.ox.ac.uk/" la pagina viene gestito dal responsabile della sicurezza in Chimica Fisica all'Università di Oxford. In caso contrario, questa pagina è una copia fatta da un'altra persona e non abbiamo alcuna responsabilità.

## METIL ISOBUTIL CARBINOLO











**ICSC: 0665** 

4-Dimetil butan-2-olo 4-Metil-2-pentanolo Metil amil alcool C<sub>6</sub>H<sub>14</sub>O / CH<sub>3</sub>HCOHCH<sub>2</sub>CH(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub> Massa molecolare: 102.2

ICSC # 0665 CAS # 108-11-2 RTECS # <u>SA7350000</u> NU # 2053 CE # 603-008-00-8



TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI ACUTI/ SINTOMI		PREVENZIONI	PREVENZIONE	
INCENDIO	Infiammabile.		NO fiamme libere, NO scintille e NON fumare.		Polvere, schiuma alcool- resistente, spruzzo d'acqua, anidride carbonica.
ESPLOSIONE	Oltre 41°C possono formarsi miscele vapore/aria esplosive.		A temperature superiori a 41°C usare un sistema chiuso, ventilazione e materiale elettrico antideflagrante.		
ESPOSIZIONE	,		PREVENIRE LA FORMAZIONE DI NEBBIE!		
• INALAZIONE	Tosse. Mal di gola. Stato d'incoscienza.		Ventilazione, aspirazione localizzata, o protezione delle vie respiratorie.		Aria fresca, riposo. Può essere necessaria la respirazione artificiale. Sottoporre all'attenzione del medico.
• CUTE	Cute secca. Arrossamento. Dolore.		Guanti protettivi. Vestiario protettivo.		Rimuovere i vestiti contaminati. Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia. Sottoporre all'attenzione del medico.
• оссні	Arrossamento. Dolore.		Occhiali protettivi a mascherina .		Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente), quindi contattare un medico.
• INGESTIONE			Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.		Risciacquare la bocca. Riposo. Sottoporre all'attenzione del medico.
	RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO IMMAG		AZZINAMENTO		IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA
Ventilazione. Raccogliere il liquido A prova di fuoco se all'interno di un					

fuoriuscito e sversato in contenitori sigillabili il più lontano possibile. Assorbire il liquido restante con sabbia o adsorbente inerte e spostare in un posto sicuro. NON eliminare in fognatura. Protezione personale: respiratore con filtro per gas e vapori organici.

Risposta di Emergenza

edificio. Separato da ossidanti forti. Freddo

Symboli Xi R: 10-37 S: 2-24/25

UN Classe di Rischio: 3 UN Gruppo di Imballaggio: III



ICSC: 0665

## INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

ICSC: 0665

Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della Comunità Europea (C) 1999

# Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

# METIL ISOBUTIL CARBINOLO

D	GTA TO DIGLOO A GDETTO	THE DI EGDOGIZIONE			
	STATO FISICO; ASPETTO:	VIE DI ESPOSIZIONE:			
$\mathbf{A}$	LIQUIDO INCOLORE .	La sostanza può essere assorbita nell'organismo			
A	PERICOLI FISICI:	per inalazione dei suoi vapori e attraverso la cute.			
$\mathbf{T}$		cute.			
1	Il vapore è più pesante dell'aria e può spostarsi lungo il suolo; è possibile una accensione a	RISCHI PER INALAZIONE:			
I	distanza.	Una contaminazione dannosa dell'aria sarà			
	distanza.	raggiunta abbastanza lentamente per			
	PERICOLI CHIMICI:	evaporazione della sostanza a 20°C.			
	Reagisce con forti ossidanti.	evaporazione dena sostanza a 20 C.			
I	Reagisee con forti ossidanti.	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE			
	LIMITI DI ESPOSIZIONE	TERMINE:			
M	OCCUPAZIONALE:	La sostanza e' irritante per gli occhi , la cute e il			
	TLV: 25 ppm come TWA 40 ppm come STEL	tratto respiratorio . L'esposizione potrebbe			
P	(cute) (ACGIH 2004).	provocare attenuazione della vigilanza.			
	MAK: 20 ppm 85 mg/m <sup>3</sup>				
0	Categoria limitazione di picco: I(1); Gruppo di	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE			
	rischio per la gravidanza: D;	RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:			
R	(DFG 2006).	Il liquido ha caratteristiche sgrassanti la cute.			
T					
A					
N					
l N					
$\mathbf{T}$					
1					
I					
	Donto di shallisiano, 1220C	Danaidà di assana malatina (asia 1), 2.5			
	Punto di ebollizione: 132°C Punto di fusione: -90°C	Densità di vapore relativa (aria=1): 3.5 Punto di infiammabilità: 41°C			
PROPRIETA	Densità relativa (acqua=1): 0.82	Limiti di esplosività, vol % in aria: 1.0-5.5			
FISICHE	Solubilità in acqua: 2 g/100 ml	Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua come			
		log Pow: 1.43			
		10g 1 0w. 1.73			
DATI					
AMBIENTALI					
	NOTE				
NOIE					

mhtml:file://F:\smaltimento reagenti campo pisano\sds\METIL ISOBUTIL CARBIN... 06/01/2011

La scheda è stata parzialmente aggiornata in Ottobre 2005. Vedi le sezioni: Limiti di Esposizione Occupazionale,

Transport Emergency Card: TEC (R) - 30S2053 o 30GF1-III.

Codice NFPA: H2; F2; R0; La scheda è stata aggiornata parzialmente in Agosto 2007: vedi Limiti di Esposizione Professionale.

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO

ICSC: 0665 METIL ISOBUTIL CARBINOLO

(C) IPCS, CEC 1999

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE:

SILICATO DI SODIO (soluzione al 25-50%)











**ICSC: 1137** 

Waterglass Sodio silicato Sale sodico dell'acido silicico Na<sub>2</sub>Si<sub>3</sub>O<sub>7</sub>

ICSC # 1137 CAS # 1344-09-8 RTECS # <u>VV9365000</u>

RIEES II TVJS	<u> </u>				
TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI A SINTO		PREVENZION	E	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI
INCENDIO	Non combustibile.				In caso di incendio nell'ambiente circostante: polvere, acqua nebulizzata, schiuma, anidride carbonica.
<b>ESPLOSIONE</b>					
ESPOSIZIONE			PREVENIRE LA FORMAZIONE DI AEREOSOL!		
• INALAZIONE			Ventilazione. Aspirazion localizzata.	ie	Aria fresca, riposo.
• CUTE	Arrossamento. Dolore.		Guanti protettivi.		Prima sciacquare con abbondante acqua, poi rimuovere i vestiti contaminati e lavare ancora. Sottoporre all'attenzione del medico.
• ОССНІ	Arrossamento. Dolore.		Visiera.		Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente) poi contattare un medico.
• INGESTIONE	Diarrea. Nausea. \	Vomito.	Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.		Risciacquare la bocca. Dare abbondante acqua da bere. NON indurre il vomito. Sottoporre all'attenzione del medico.
RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO		IMMAG	GAZZINAMENTO	11	IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA
		Separato da a zinco .	acidi forti, alluminio ,	R: S:	

autorespiratore).			╝
	INFORMAZIONI	I IMPORTANTI NEL RETRO	
ICSC: 1137	*	o della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la munità Europea (C) 1999	

**ICSC: 1137** 

SILICATO DI SODIO (soluzione al 25-50%)

	•				
D	STATO FISICO; ASPETTO:	VIE DI ESPOSIZIONE:			
	SOLUZIONE ACQUOSA 25 - 50% SODIO	La sostanza può essere assorbita nell'organismo			
A	SILICATO, INCOLORE.	per inalazione e per ingestione.			
T	PERICOLI FISICI:	RISCHI PER INALAZIONE:			
_	TERICOLI FISICI.	L'evaporazione a 20°C è trascurabile; una			
I		concentrazione dannosa di particelle in aria può			
	PERICOLI CHIMICI:	tuttavia essere raggiunta rapidamente per			
	La soluzione acquosa è una base medio forte.	nebulizzazione.			
Ţ	Reagisce con alluminio e zinco formando gas infiammabile/esplosivo (idrogeno- vedi ICSC	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE			
_	0001).	TERMINE:			
M	0001).	L'aerosol e' irritante per gli occhi , la cute e le			
	LIMITI DI ESPOSIZIONE	vie respiratorie .			
P	OCCUPAZIONALE:				
O	TLV non definito.  MAK non definito.	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:			
	WAX non deminto.	RII ETUTA O A LUNGO TERMINE.			
R					
T					
T					
A					
N					
<b>T</b>					
T					
I					
PROPRIETA	Donoità malativa (a agua—1), 1 4	Solubilità in acqua, g/100ml a 20°C: miscibile			
FISICHE	Densità relativa (acqua=1): 1.4	Solubilità ili acqua, g/100illi a 20°C. illiscibile			
DATI					
AMBIENTALI					
	NOTE				
	INFORMAZIONI SUPPLI	EMENTARI			
VEDCIONE INTE	1				
	RNAZIONALE IN ITALIANO				
ICSC: 1137	SILIC	CATO DI SODIO (soluzione al 25-50%)			
(C) IPCS, CEC 1999					
	1F				
Né NIOSH, la CEC o il IPCS e neanche le persone che agiscono per conto della CEC o dell'IPCS					

**NOTIZIA** 

sono responsabili per l'uso che verrà fatto di queste informazioni. Questa scheda contiene i punti di vista collettivi del comitato di revisione di pari di IPCS e non può riflettere in tutti i casi tutte le IMPORTANTE: || prestazioni dettagliate incluse nella legislazione nazionale sull'oggetto. L'utente dovrebbe verificare la conformità delle schede con la legislazione relativa nel paese di uso.

## SOLFURO DI SODIO (ANIDRO)











**ICSC: 1047** 

Sodio monosolfuro Sodio solfuro Na<sub>2</sub>S Massa molecolare: 78.04

ICSC # 1047 CAS # 1313-82-2 RTECS # WE1905000 NU # 1385



CE # 016-009-00-8					
TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI A		PREVENZIONE		PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI
INCENDIO	Combustibile. Nella combustione libera fumi (o gas) tossici o irritanti.		NO fiamme libere, NO scintille e NON fumare. NO contatto con acido(i),ossidanti.		Acqua in grande quantità, spruzzo d'acqua, schiuma, polvere anidra.
<b>ESPLOSIONE</b>					
ESPOSIZIONE			EVITARE OGNI CONTATTO!		IN OGNI CASO CONSULTARE UN MEDICO!
• INALAZIONE	Tosse. Sensazione di bruciore. Difficoltà respiratoria. Respiro affannoso. Mal di gola.		Sistema chiuso e ventilazione.		Aria fresca, riposo. Sottoporre all'attenzione del medico.
• CUTE	Arrossamento. Dolore. Ustioni cutanee. Vesciche.		Guanti protettivi. Vestiario protettivo.		Prima sciacquare con abbondante acqua, poi rimuovere i vestiti contaminati e sciacquare ancora. Sottoporre all'attenzione del medico.
• ОССНІ	Arrossamento. Dolore. Vista offuscata. Gravi ustioni profonde.		Visiera, o protezione oculare abbinata a protezione delle vie respiratorie.		Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente), quindi contattare un medico.
• INGESTIONE	Dolore addominale. Sensazione di bruciore. Shock o collasso.		Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.		NON indurre il vomito. Dare abbondante acqua da bere. Sottoporre all'attenzione del medico.
RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO IMMAG		SAZZINAMENTO		IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA	
accensione. Coprire il materiale Ma			re in un locale ben ventilato.   Symb		oli N

contenitori. Raccogliere il residuo con cura, poi trasferire in un posto sicuro. NON permettere che questo agente chimico contamini l'ambiente. Tuta di protezione da composti chimici munita di autorespiratore.

S: 1/2-26-45-61 UN Classe di Rischio: 4.2 UN Gruppo di Imballaggio: II

**ICSC: 1047** 

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

**ICSC: 1047** 

Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della Comunità Europea (C) 1999

## Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

## **SOLFURO DI SODIO (ANIDRO)**

D	STATO FISICO; ASPETTO: CRISTALLI BIANCHI TENDENTE AL	VIE DI ESPOSIZIONE: La sostanza può essere assorbita nell'organismo		
A	GIALLO, IGROSCOPICI, CON ODORE CARATTERISTICO.	per inalazione e attraverso la cute e per ingestione.		
T				
I	PERICOLI FISICI:	RISCHI PER INALAZIONE: Una concentrazione dannosa di particelle areodisperse può essere raggiunta rapidamente		
	PERICOLI CHIMICI:	quando disperso.		
I	La sostanza si decompone per combustione a contatto con acidi , acqua , producendo gas	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE		
M	tossici e corrosivi, che aumenta il pericolo di incendio. La soluzione in acqua è una base forte, reagisce violentemente con acidi e è	<b>TERMINE:</b> La sostanza e' corrosiva per gli occhi, la cute e il tratto respiratorio. Corrosivo per ingestione.		
P	corrosiva. Reagisce violentemente con	ii tratto respiratorio. Corrosivo per ingestione.		
О	ossidanti .	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:		
R	LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE:			
T	TLV non definito.			
A				
N				
T				
I				
PROPRIETA FISICHE	Punto di fusione (con decomposizione) 920- 950°C Densità: 1.86 g/cm3	Temperatura di auto-accensione: > 480°C Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua come log Pow: -3.5		
DATI AMBIENTALI	Questa sostanza può essere pericolosa per l'ambiente; una attenzione particolare deve essere posta agli organismi acquatici.			
NOTE				

### NOTE

Altro numero UN: 1849, sodio solfuro, idrato con il 30% o più di acqua, classe di rischio 8, gruppo di imballaggio II. Altri punti di fusione: 1180°C sotto vuoto. La scheda è stata parzialmente aggiornata nell'Aprile del 2005. Vedi la sezione: Risposta di Emergenza.

> Transport Emergency Card: TEC (R)-42GS4-II+III Codice NFPA: H3; F1; R1;

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI				
VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO				
ICSC: 1047 SOLFURO DI SODIO (ANIDRO)				
(C) IPCS, CEC 1999				

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE:

## **SOLFATO DI ZINCO**











**ICSC: 1698** 

Solfato di zinco (anidro) Sale di zinco dell'acido solforico (11) Zinco solfato ZnSO<sub>4</sub>

Massa molecolare: 161.4

ICSC # 1698 CAS # 7733-02-0 RTECS # <u>ZH5260000</u> NU # 3077

CE # 030-006-00-9



TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI A		PREVENZION	E	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI
INCENDIO	Non combustibile				In caso di incendio nell'ambiente circostante: utilizzare appropriati mezzi antincendio.
<b>ESPLOSIONE</b>					
ESPOSIZIONE			PREVENIRE LA DISPERSIONE DELLA POLVERE!		
• INALAZIONE	Tosse. Mal di gola.		Aspirazione localizzata o protezione delle vie respiratorie.		Aria fresca, riposo. Richiedi le cure del medico se ti senti indisposto
• CUTE	Arrossamento.		Guanti protettivi.		Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia.
• ОССНІ	Arrossamento. Dolore.		Occhiali di sicurezza .		Sciacquare con abbondante acqua (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente). Sottoporre immediatamente all'attenzione del medico.
• INGESTIONE	Dolore addominale. Nausea. Vomito.		Non mangiare, bere o fur durante il lavoro.	mare	Risciacquare la bocca. Dare da bere uno o due bicchieri di acqua. Sottoporre all'attenzione del medico.
RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO		IMMAG	AZZINAMENTO	1	IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA
filtro P2 per particelle nocive. Raccogliere la sostanza sversata in		di reflui da sp Immagazzina	ovvedere al contenimento spegnimento di incendio. lare in un'area senza secesso alle fogne.  Symboli Xn Symboli N R: 22-41-50/53		oli N

preumidificare per evitare la S: 2-22-26-39-46-60-61 dispersione di polvere. NON UN Classe di Rischio: 9 permettere che questo agente chimico UN Gruppo di Imballaggio: III contamini l'ambiente. Signal: Warning Nocivo se ingerito Provoca importante irritazione oculare Molto tossico per la vita acquatica INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la **ICSC: 1698** Comissione della Comunità Europea (C) 1999

# Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

## SOLFATO DI ZINCO

D	STATO FISICO; ASPETTO: CRISTALLI INCOLORE IGROSCOPICO .	VIE DI ESPOSIZIONE: La sostanza può essere assorbita nell'organismo	
A		per ingestione .	
T	PERICOLI FISICI:	RISCHI PER INALAZIONE:	
I	PERICOLI CHIMICI: La soluzione in acqua è un acido debole.	Una concentrazione dannosa di particelle areodisperse può essere raggiunta rapidamente quando disperso, soprattutto se pulverulento.	
I	LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE: TLV non definito.	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE: La sostanza e' gravementeirritante per gli occhi	
M	MAK non definito.	e e' irritante per il gtratto gastrointestinale e il tratto respiratorio.	
P		EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE	
О		RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:	
R			
T			
A			
N			
T			
I			
PROPRIETA FISICHE	Punto di fusione (con decomposizione) 680°C Densità: 3.8 g/cm3	Solubilità in acqua, g/100ml a 20°C: 22 (buona) Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua come log Pow: -0.07	
DATI AMBIENTALI	La sostanza è molto tossica per gli organismi acquatici. Si raccomanda vivamente che questa sostanza non sia immessa nell'ambiente.		
	NOTE		
	ר	Transport Emergency Card: TEC (R) - 90GM7-III.	

**ICSC: 1698** 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI		
VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO		
ICSC: 1698	SOLFATO DI ZINCO	
(C) IPCS, CEC 1999		

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE:

## SOLFATO DI RAME(II), PENTAIDRATO









**ICSC: 1416** 

Sale di rame (2+) dell'acido solforico, pentaidrato CuSO<sub>4</sub>•5H<sub>2</sub>O

Massa molecolare: 249.7

ICSC # 1416 CAS # 7758-99-8 RTECS # <u>GL8900000</u> CE # 029-004-00-0

personale straordinaria: respiratore con filtro P2 per particelle nocive.) NON permettere che questo agente chimico contamini l'ambiente.

TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI A SINTO		PREVENZION	E	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI
INCENDIO	Non combustibile. Nella combustione libera fumi (o gas) tossici o irritanti.				In caso di incendio nell'ambiente circostante: utilizzare appropriati mezzi antincendio.
<b>ESPLOSIONE</b>					
ESPOSIZIONE			PREVENIRE LA DISPERSIONE DELLA POLVERE!		
• INALAZIONE	Tosse. Mal di gola	a.	Aspirazione localizzata o protezione delle vie respiratorie.	)	Aria fresca, riposo.
• CUTE	Arrossamento. Do	olore.	Guanti protettivi.		Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia.
• оссні	Dolore. Arrossamento. Vista offuscata.		Visiera, o protezione ocu abbinata a protezione del respiratorie.		Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente), quindi contattare un medico.
• INGESTIONE	Dolore addominal Sensazione di bru Diarrea. Nausea. ' Shock o collasso.	ciore.	Non mangiare, bere o fur durante il lavoro. Lavarsi mani prima di mangiare.		NON indurre il vomito. Dare abbondante acqua da bere. Sottoporre all'attenzione del medico.
RIMOZION VERSAM		IMMAG	AZZINAMENTO	II .	IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA
Raccogliere la sostar contenitori; se è opp preumidificare per e dispersione di polver	ortuno vitare la	Ben chiuso.		Symbolic Symbolic R: 22-	

S: 2-22-60-61

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

ICSC: 1416

Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della Comunità Europea (C) 1999

# Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

## SOLFATO DI RAME(II), PENTAIDRATO

D	STATO FISICO; ASPETTO: SOLIDO AZZURRO IN VARIE FORME	VIE DI ESPOSIZIONE:	
A		La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol e per ingestione .	
T	PERICOLI FISICI:	-	
I	DEDIGOLI CHI MCI	RISCHI PER INALAZIONE:	
1	PERICOLI CHIMICI: La sostanza si decompone per forte	L'evaporazione a 20°C è trascurabile; una concentrazione dannosa di particelle	
	riscaldamento producendo fumi tossici e corrosivi contenenti ossidi di zolfo . La	aereodisperse può tuttavia essere raggiunta rapidamente quando disperso, soprattutto, se	
I	soluzione in acqua è un acido debole. In	pulverulento.	
M	presenza di acqua attacca molti metalli.	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE	
	LIMITI DI ESPOSIZIONE	TERMINE:	
P	OCCUPAZIONALE:	La sostanza e' gravemente irritante per gli occhi	
o	TLV: (come rame) 1 mg/m³ come TWA (ACGIH 2004).	e la cute . L'aerosol e' irritante per il tratto respiratorio . Corrosivo per ingestione. Se	
R	Mak: (come rame) (Frazione inalabile) 0.1	ingerito, la sostanza può avere effetti sul	
K	mg/m <sup>3</sup> Categoria limitazione di picco: II(2); Gruppo di	sangue, sui reni e sul fegato, causando anemia emolitica, disfunzione renale e disfunzione	
T	rischio per la gravidanza: D;	epatica .	
A	(DFG 2004).	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE	
N		<b>RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:</b> I polmoni possono essere danneggiati per	
		un'esposizione ripetuta o prolungata a aerosol.	
T		La sostanza può avere effetto sul fegato,	
I		quando ingerita.	
PROPRIETA FISICHE	Punto di fusione (con decomposizione) 110°C Densità: 2.3 g/cm3	Solubilità in acqua, g/100ml a 0°C: 31.7	
DATI AMBIENTALI	La sostanza è molto tossica per gli organismi acquatici. Può esserci bioccumulo di questa sostanza chimica per esempio, lungo la catena alimentare nei pesci. Si raccomanda vivamente che questa sostanza non sia immessa nell'ambiente.		

### NOTE

Il punto di fusione apparente è dato dalla perdita di acqua di cristallizzazione. La scheda è stata parzialmente aggiornata nell'Aprile del 2005. Vedi la sezione:Limiti di Esposizione Occupazionale.

## INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO

ERSTOTIE HYTERTY ETOTY IEEE HYTTREH HYO

## SOLFATO DI RAME(II), PENTAIDRATO

**ICSC: 1416** 

(C) IPCS, CEC 1999

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE:

**ICSC: 1416** 



## **ACIDO SOLFORICO**











**ICSC: 0362** 

Acido solforico 100% Olio di vetriolo  $H_2SO_4$ Massa molecolare: 98.1

ICSC # 0362 CAS # 7664-93-9 RTECS # WS5600000 NU # 1830 CE # 016-020-00-8



TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI ACUTI/ SINTOMI	PREVENZIONE	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI
INCENDIO	Non combustibile. Molte reazioni possono provocare incendi o esplosioni. Nella combustione libera fumi (o gas) tossici o irritanti.	NO contatto con sostanze infiammabili. NO contatto con combustibili .	NO acqua. In caso di incendio nell'ambiente circostante: polvere, AFFF, schiuma, anidride carbonica.
ESPLOSIONE	Rischio di incendio ed esplosione. a contatto con base (i), sostanze combustibili, ossidanti, agenti riducenti o acqua.		In caso di incendio: raffreddare i fusti, ecc., bagnandoli con acqua ma evitare il contatto della sostanza con l'acqua.
ESPOSIZIONE		PREVENIRE LA FORMAZIONE DI NEBBIE! EVITARE OGNI CONTATTO!	IN OGNI CASO CONSULTARE UN MEDICO!
• INALAZIONE	Corrosivo. Sensazione di bruciore. Mal di gola. Tosse. Difficoltà respiratoria. Respiro affannoso. I sintomi possono presentarsi in ritardo (vedi Note).	Ventilazione, aspirazione localizzata, o protezione delle vie respiratorie.	Aria fresca, riposo. Posizione semi eretta. Può essere necessaria la respirazione artificiale. Sottoporre all'attenzione del medico.
• CUTE	Corrosivo. Arrossamento. Dolore. Vesciche. Gravi ustioni cutanee.	Guanti protettivi. Vestiario protettivo.	Rimuovere i vestiti contaminati. Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia. Sottoporre all'attenzione del medico.
• ОССНІ	Corrosivo. Arrossamento. Dolore. Gravi ustioni profonde.	Visiera, o protezione oculare abbinata a protezione delle vie respiratorie.	Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente), quindi contattare un medico.
• INGESTIONE	Corrosivo. Dolore addominale. Sensazione di bruciore. Shock		Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Sottoporre

o collasso.		all'attenzione del medico.		
RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO	IMMAGAZZINAMENTO	IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA		
Consultare un esperto! Evacuare l'area pericolosa! NON adsorbire con segatura o altri adsorbenti combustibili. Protezione personale: indumento protettivo munito di autorespiratore. NON permettere che questo agente chimico contamini l'ambiente.	Separato da sostanze infiammabili e riducenti, ossidanti forti, basi forti, alimenti e mangimi , materiali incompatibili . Vedi Pericoli Chimici. Può immagazzinare in contenitori di acciaio inossidabile. Immagazzinare in un'area con pavimento in cemento, resistente alla corrosione.	Imballaggio infrangibile; posizionare gli imballaggi fragili in contenitori infrangibili chiusi. Non trasportare con alimenti e mangimi. Nota: B Symboli C R: 35 S: 1/2-26-30-45 UN Classe di Rischio: 8 UN Gruppo di Imballaggio: II		
INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO				
ICSC: 0362  Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della Comunità Europea (C) 1999				

## **ACIDO SOLFORICO**

	1	1
D	STATO FISICO; ASPETTO: LIQUIDO IGROSCOPICO INCOLORE, OLEOSO, SENZA ODORE.	VIE DI ESPOSIZIONE: La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione dei suoi aerosol e per ingestione.
A		
	PERICOLI FISICI:	RISCHI PER INALAZIONE:
T T		L'evaporazione a 20°C è trascurabile; una
		concentrazione dannosa di particelle
l I	PERICOLI CHIMICI:	aereodisperse può tuttavia essere raggiunta
	La sostanza è un forte ossidante e reagisce	rapidamente per nebulizzazione.
	violentemente con materiali combustibili e	1
	riducenti La sostanza è un acido forte, reagisce	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
I	violentemente con le basi e è corrosiva con i più	
	comuni metalli forma gas	Corrosivo. La sostanza e' molto corrosiva per
M	infiammabili/esplosivi (Idrogeno - vedi ICSC	gli occhi la cute e il tratto respiratorio.
	0001). Reagisce violentemente con acqua e	Corrosivo per ingestione. Inalazione di aerosol
P	sostanze organiche con sviluppo di calore.	di questa sostanza può causare edema
	(Vedi Note). Al riscaldamento si formano fumi	polmonare (vedi Note).
O	(o gas) tossici o irritanti (ossidi di zolfo).	•
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE
R	LIMITI DI ESPOSIZIONE	RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:
	OCCUPAZIONALE:	I polmoni possono essere danneggiati per
T	TLV: 1 mg/m³ come TWA 3 mg/m³ come	un'esposizione ripetuta o prolungata a aerosol di
	STEL A2 (cancerogeno sospetto per l'uomo);	questa sostanza. Pericolo di erosioni dentali per
A	(ACGIH 2004).	ripetute o prolungate esposizioni ad aerosol di
	MAK: (Frazione inalabile) 0.1 mg/m <sup>3</sup>	questa sostanza. Vapori di acidi inorganici forti
N	Categoria limitazione di picco: I(1); Classe di	contenenti questa sostanza sono cancerogeni per
	cancerogenicità: 4; Gruppo di rischio per la	l'uomo.
T	gravidanza: C;	
	(DFG 2004).	
I	<b>   `</b>	
_		
	]	
	Punto di ebollizione (con decomposizione) 340°	Tensione di vapore, kPa a 146°C: 0.13
	C	Densità di vapore relativa (aria=1): 3.4
		-

ICSC: 0362

PROPRIETA FISICHE	Punto di fusione: 10°C Densità relativa (acqua=1): 1.8 Solubilità in acqua: miscibile
DATI AMBIENTALI	La sostanza è nociva per gli organismi acquatici.

#### NOTE

I sintomi dell'edema polmonare spesso non si manifestano prima di alcune ore e sono aggravati dallo sforzo fisico. Sono pertanto essenziali il riposo e l'osservazione medica. Non aggiungere MAI acqua a questa sostanza; per soluzioni o diluizioni aggiungerla sempre lentamente all'acqua. Altri numeri UN: UN1831 Acido solforico, fumante, classe di rischio 8, rischio sussidiario 6.1, gruppo di imballaggio I; UN1832 Acido solforico, esausto, classe di rischio 8, gruppo di imballaggio II. La scheda è stata parzialmente aggiornata in Ottobre 2005. Vedi le sezioni: Limiti di Esposizione Occupazionale, Risposta di Emergenza.

Transport Emergency Card: TEC (R) - 80S1830 or 80GC1-II+III. Codice NFPA: H3; F0; R2; W

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI			
VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO			
ICSC: 0362	ACIDO SOLFORICO		
(C) IPCS,	CEC 1999		

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE:

## **SODIO IDROSSIDO**











ICSC: 0360

Soda caustica Idrato di sodio Liscivia di sodio NaOH Massa molecolare: 40.0

ICSC # 0360 CAS # 1310-73-2 RTECS # WB4900000 NU # 1823 CE # 011-002-00-6



TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI ACUTI/ SINTOMI	PREVENZIONE	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI
INCENDIO	Non combustibile. Il contatto con umidità o acqua può generare sufficiente calore da incendiare sostanze combustibili.		In caso di incendio nell'ambiente circostante: utilizzare appropriati mezzi antincendio.
<b>ESPLOSIONE</b>			
ESPOSIZIONE		EVITARE OGNI CONTATTO!	IN OGNI CASO CONSULTARE UN MEDICO!
• INALAZIONE	Corrosivo. Sensazione di bruciore. Mal di gola. Tosse. Difficoltà respiratoria. Respiro affannoso. I sintomi possono presentarsi in ritardo (vedi Note).	Aspirazione localizzata o protezione delle vie respiratorie.	Aria fresca, riposo. Posizione semi eretta. Può essere necessaria la respirazione artificiale. Sottoporre all'attenzione del medico.
• CUTE	Corrosivo. Arrossamento. Dolore. Grave Ustioni cutanee. Vesciche.	Guanti protettivi. Vestiario protettivo.	Rimuovere i vestiti contaminati. Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia. Sottoporre all'attenzione del medico.
• ОССНІ	Corrosivo. Arrossamento. Dolore. Vista offuscata. Gravi ustioni profonde.	Visiera, o protezione oculare abbinata a protezione delle vie respiratorie se in presenza di polvere.	Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente), quindi contattare un medico.
• INGESTIONE	Corrosivo. Sensazione di bruciore. Dolore addominale. Shock o collasso.	Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.	Risciacquare la bocca. NON indurre il vomito. Dare abbondante acqua da bere. Sottoporre all'attenzione del medico.

RIMOZIONE DI UN VERSAMENTO	IMMAGAZZINAMENTO	IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA			
Raccogliere la sostanza sversata in contenitori appropriati; se è opportuno preumidificare per evitare la dispersione di polvere. Poi lavare via il residuo con acqua abbondante. Protezione personale: indumento protettivo munito di autorespiratore.	Separato da acidi forti, metalli , alimenti e mangimi . Asciutto. Ben chiuso. Immagazzinare in un'area con pavimento in cemento, resistente alla corrosione.	Imballaggio infrangibile; posizionare gli imballaggi fragili in contenitori infrangibili chiusi. Non trasportare con alimenti e mangimi. Symboli C R: 35 S: 1/2-26-37/39-45 UN Classe di Rischio: 8 UN Gruppo di Imballaggio: II			
INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO					
	ICSC: 0360  Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della Comunità Europea (C) 1999				

## **SODIO IDROSSIDO**

_		
D	STATO FISICO; ASPETTO:	VIE DI ESPOSIZIONE:
	SOLIDO IN VARIE FORME	La sostanza può essere assorbita nell'organismo
A	DELIQUESCENTE BIANCO , SENZA	per inalazione dei suoi aerosol e per ingestione.
	ODORE.	
T		RISCHI PER INALAZIONE:
	PERICOLI FISICI:	L'evaporazione a 20°C è trascurabile; una
I		concentrazione dannosa di particelle
		aereodisperse può tuttavia essere raggiunta
	PERICOLI CHIMICI:	rapidamente.
	La sostanza è una base forte, reagisce	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I	violentemente con acidi ed è corrosivain	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE
	ambiente umido per metalli come zinco,	TERMINE:
M	alluminio, stagno e piombo con formazione di	Corrosivo. La sostanza e' verycorrosiva per gli
	gas combustibili/esplosivi. (Idrogeno - Vedi	occhi la cute e il tratto respiratorio. Corrosivo
P	ICSC 0001). Reagisce con sali di ammonio	per ingestione. Inalazione dell'aerosol della
	genera ndo ammoniaca, causando pericolo di	sostanza può causare edema polmonare (vedi
О	incendio. Attacca alcuni tipi di plastica, gomma	
	o rivestimenti. Assorbe rapidamente anidride	1,000).
R	carbonica e acqua dall'aria. Il contatto con	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE
	umidità o acqua produce calore.(Vedi Note).	RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:
T	annula o acqua produce carore.( v car r tote).	Contatti ripetuti o prolungati con la cute
	LIMITI DI ESPOSIZIONE	possono causare dermatiti.
A	OCCUPAZIONALE:	possono caasare acrimania.
	TLV: 2 mg/m³ (valore Ceiling) (ACGIH 2004).	
N	MAK: IIb (non definito ma sono disponibili i	
	dati) (DFG 2004).	
T	(DI G 2004).	
I		
DD ODD YES	Punto di ebollizione: 1390°C	Solubilità in acqua, g/100ml a 20°C: 109
PROPRIETA	Punto di fusione: 318°C	
FISICHE	Densità: 2.1	
	g/cm3	
	Questa sostanza può essere pericolosa per l'ambi	ente: una attenzione particolare deve
DATI	essere posta agli organismi acquatici	eme, and attenzione particulare deve
AMBIENTALI	posta agri organisini acquatici	
	IL	

ICSC: 0360

#### NOTE

Il valore limite di esposizione non deve essere superato in alcun momento della esposizione lavorativa. I sintomi dell'edema polmonare spesso non si manifestano prima di alcune ore e sono aggravati dallo sforzo fisico. Sono pertanto essenziali il riposo e l'osservazione medica. Non aggiungere MAI acqua a questa sostanza; per soluzioni o diluizioni aggiungerla sempre lentamente all'acqua. Altro numero UN: UN1824 Sodio idrossido soluzione, classe di rischio 8. La scheda è stata parzialmente aggiornata in Ottobre 2005. Vedi le sezioni: Limiti di Esposizione Occupazionale, Risposta di Emergenza.

Transport Emergency Card: TEC (R) - 80GC6-II+III. Codice NFPA: H3; F0; R1;

#### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO

ICSC: 0360 SODIO IDROSSIDO

(C) IPCS, CEC 1999

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE:

## **GLICOL ETILENICO**











ICSC: 0270

1,2-Etandiolo 1,2-Diidrossietano HOCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH Massa molecolare: 62.1

ICSC # 0270 CAS # 107-21-1 RTECS # <u>KW2975000</u> CE # 603-027-00-1

TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI A SINTO		PREVENZION	E	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI
INCENDIO	Combustibile.		NO fiamme libere.		Polvere, schiuma alcool- resistente, spruzzo d'acqua, anidride carbonica.
<b>ESPLOSIONE</b>					
ESPOSIZIONE			PREVENIRE LA FORMAZIONE DI NEB	BIE!	
• INALAZIONE	Tosse. Vertigine. I	Mal di testa.	Ventilazione.		Aria fresca, riposo. Può essere necessaria la respirazione artificiale. Sottoporre all'attenzione del medico.
• CUTE	Cute secca.		Guanti protettivi.		Rimuovere i vestiti contaminati. Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia.
• ОССНІ	Arrossamento. Do	lore.	Occhiali protettivi a mascherina.		Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente), quindi contattare un medico.
• INGESTIONE	Dolore addominale. Intorpidimento mentale. Nausea. Stato d'incoscienza. Vomito.		Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro.		Risciacquare la bocca. Indurre il vomito (SOLO A PERSONE COSCIENTI!). Sottoporre all'attenzione del medico. Se non è disponibile alcun personale medico e il paziente è cosciente, l'ingestione di una bevanda alcolica può prevenire l'insufficienza renale.
RIMOZION VERSAM		IMMAG	GAZZINAMENTO	1	IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA
Raccogliere il liquid	o fuoriuscito e	Separato da o	ossidanti forti, basi forti.		

**ICSC: 0270** 

# Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

## **GLICOL ETILENICO**

GLICOL	ETILENICO	
D	STATO FISICO; ASPETTO:	VIE DI ESPOSIZIONE:
A	LIQUIDO IGROSCOPICO INODORE , INCOLORE , VISCOSO .	La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione e attraverso la cute.
T	PERICOLI FISICI:	RISCHI PER INALAZIONE: Una contaminazione dannosa dell'aria sarà
I	PERICOLI CHIMICI:	raggiunta abbastanza lentamente per evaporazione della sostanza a 20°C.
I	Alla combustione, forma gas tossici. Reagisce con forti ossidanti e basi forti .	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:
M	LIMITI DI ESPOSIZIONE OCCUPAZIONALE:	La sostanza e' irritante per gli occhi e il tratto respiratorio. La sostanza può determinare effetti
P	TLV: 100 mg/m³ (valore Ceiling) A4 ( non classificabile come cancerogeno per l'uomo); (ACGIH 2004).	sui reni e sul sistema nervoso centrale, causando insufficienza renale e lesione cerebrale. L'esposizione potrebbe provocare
О	MAK: 10 ppm 26 mg/m <sup>3</sup> Categoria limitazione di picco: I(2);	attenuazione della vigilanza.
R	assorbimento cutaneo (H); Gruppo di rischio per la gravidanza: C;	EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:
T	(DFG 2004).	La sostanza può avere effetto sul sistema nervoso centrale, causando movimenti
A		anormali degli occhi (nistagmo).
N		
T I		
1		
PROPRIETA FISICHE	Punto di ebollizione: 198°C Punto di fusione: -13°C Densità relativa (acqua=1): 1.1 Solubilità in acqua: miscibile Tensione di vapore, Pa a 20°C: 7	Densità di vapore relativa (aria=1): 2.1 Densità relativa della miscela aria/vapore a 20° C (aria=1): 1.00 Punto di infiammabilità: 111°C (c.c.) Temperatura di auto-accensione: 398°C Limiti di esplosività, vol % in aria: 3.2-15.3 Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua come log Pow: -1.93
DATI AMBIENTALI		
	NOTE	
Il valore limite di	esposizione non deve essere superato in alcun mo	mento della esposizione lavorativa. La scheda è

Il valore limite di esposizione non deve essere superato in alcun momento della esposizione lavorativa. La scheda è stata parzialmente aggiornata in Ottobre 2005. Vedi le sezioni: Limiti di Esposizione Occupazionale, Risposta di Emergenza.

	Codice NFPA: H1; F1; R0;
INFORMAZIONI	SUPPLEMENTARI
VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO	
ICSC: 0270	GLICOL ETILENICO
(C) IPCS,	CEC 1999

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE:

## CIANURO DI SODIO











**ICSC: 1118** 

Sale di sodio dell'acido cianidrico NaCN Massa molecolare: 49.01

ICSC # 1118 CAS # 143-33-9 RTECS # <u>VZ7525000</u> NU # 1689 CE # 006-007-00-5





CL    000-007-00-5					
TIPO DI RISCHIO/ ESPOSIZIONE	RISCHI ACUTI/ SINTOMI	PREVENZIONE	PRIMO SOCCORSO/ MEZZI ESTINGUENTI		
INCENDIO	Non combustibile, ma sprigiona gas infiammabili a contatto con l'acqua o in presenza di aria umida. Nella combustione libera fumi (o gas) tossici o irritanti.		NO agenti estinguenti acquosi. NO acqua. NO anidride carbonica. In caso di incendio nell'ambiente circostante: schiuma e polvere.		
ESPLOSIONE			In caso di incendio: raffreddare i fusti, ecc., bagnandoli con acqua ma evitare il contatto della sostanza con l'acqua.		
ESPOSIZIONE		PREVENIRE LA DISPERSIONE DELLA POLVERE! RIGOROSA IGIENE!	IN OGNI CASO CONSULTARE UN MEDICO!		
• INALAZIONE	Mal di gola. Mal di testa. Stato confusionale. Debolezza. Respiro affannoso. Convulsioni. Stato d'incoscienza.	Aspirazione localizzata o protezione delle vie respiratorie.	Aria fresca, riposo. No respirazione artificiale bocca a bocca. Ossigeno somministrato da personale addestrato. Sottoporre all'attenzione del medico.		
• CUTE	PUO' ESSERE ASSORBITO! Arrossamento. Dolore. (Inoltre vedi Inalazione).	Guanti protettivi. Vestiario protettivo.	Rimuovere i vestiti contaminati. Sciacquare la cute con abbondante acqua o con una doccia. Sottoporre all'attenzione del medico.		
• ОССНІ	Arrossamento. Dolore. (Inoltre vedi Inalazione).	Occhiali protettivi a mascherina, visiera, o protezione oculare abbinata a protezione delle vie respiratorie se in presenza di polvere.	Prima sciacquare con abbondante acqua per alcuni minuti (rimuovere le lenti a contatto se è possibile farlo agevolmente), quindi contattare un medico.		
	Sensazione di bruciore. Nausea. Vomito. Diarrea. (Vedi Inalazione).	Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Lavarsi le mani prima di mangiare.	Indurre il vomito (SOLO A PERSONE COSCIENTI!). Indossare guanti protettivi quando si induce il vomito. No		

INGESTIONE

respirazione artificiale bocca a bocca. Ossigeno somministrato da personale addestrato. Sottoporre all'attenzione del medico. Vedi Note.

## RIMOZIONE DI UN **VERSAMENTO**

Evacuare l'area pericolosa! Consultare un esperto! Ventilazione. Raccogliere la sostanza sversata in contenitori asciutti, sigillabili ed etichettati. Neutralizzare il residuo con prudenza con soluzione di sodio ipoclorito. Poi lavare via con acqua abbondante. NON permettere che questo agente chimico contamini l'ambiente. Tuta di protezione da composti chimici munita di autorespiratore.

## **IMMAGAZZINAMENTO**

Separato da ossidanti forti, acidi, alimenti e mangimi, anidride carbonica, acqua o prodotti contenenti acqua. Asciutto. Ben chiuso. Mantenere in un locale ben ventilato.

## **IMBALLAGGIO & ETICHETTATURA**

A tenuta d'aria. Imballaggio infrangibile; posizionare gli imballaggi fragili in contenitori infrangibili chiusi. Non trasportare con alimenti e mangimi. Inquinante per l'ambiente marino. Nota: A Symboli T+ Symboli N R: 26/27/28-32-50/53 S: 1/2-7-28-29-45-60-61 UN Classe di Rischio: 6.1 UN Gruppo di Imballaggio: I





**ICSC: 1118** 

#### INFORMAZIONI IMPORTANTI NEL RETRO

**ICSC: 1118** 

T

Preparata nel contesto della cooperazione tra l'International Programme on Chemical Safety & la Comissione della Comunità Europea (C) 1999

## Schede Internazionali di Sicurezza Chimica

## CIANURO DI SODIO

STATO FISICO; ASPETTO: D POLVERE CRISTALLINA BIANCA, IGROSCOPICA, CON ODORE A CARATTERISTICO. INODORE QUANDO SECCA. T PERICOLI FISICI: I PERICOLI CHIMICI: La sostanza si decompone rapidamente a contatto con acidi, e lentamente al contatto con TERMINE: acqua, umidità o anidride carbonica M producendo acido cianidrico (vedi ICSC 0492). La soluzione in acqua è una base medio forte. LIMITI DI ESPOSIZIONE **OCCUPAZIONALE:** TLV: come CN 5 mg/m³ (valore Ceiling) (cute) Vedi Note. (ACGIH 2003). MAK: (Frazione inalabile) 2 mg/m³ Categoria limitazione di picco: II(1) assorbimento cutaneo (H); Gruppo di rischio per la gravidanza: C (DFG 2004). N

## VIE DI ESPOSIZIONE:

La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione, attraverso la cute e per ingestione.

## **RISCHI PER INALAZIONE:**

Una concentrazione dannosa di particelle areodisperse può essere raggiunta rapidamente quando disperso.

## EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE

La sostanza e' gravemente irritante per gli occhi, la cute e il tratto respiratorio. La sostanza può determinare effetti sulla respirazione cellulare, causando convulsioni e stato di incoscienza. L'esposizione può portare alla morte. E' indicata l'osservazione medica.

## EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:

La sostanza può avere effetto sulla tiroide.

I	
PROPRIETA FISICHE	Punto di ebollizione: 1496°C Punto di fusione: 563.7°C Densità: 1.6 g/cm3 Solubilità in acqua, g/100ml a 20°C: 58
DATI AMBIENTALI	La sostanza è molto tossica per gli organismi acquatici.

#### NOTE

Il valore limite di esposizione non deve essere superato in alcun momento della esposizione lavorativa. In caso di avvelenamento con questa sostanza è necessario uno specifico trattamento; devono essere disponibili mezzi opportuni e relative istruzioni. NON portare a casa abiti da lavoro. In funzione del grado di esposizione, sono indicati esami clinici periodici. Mai lavorare da soli in un'area dove sia possibile l'esposizione a acido cianidrico. La scheda è stata parzialmente aggiornata nell'Aprile del 2005. Vedi la sezione:Limiti di Esposizione Occupazionale.

Transport Emergency Card: TEC (R) - 61S1689. Codice NFPA: H3; F0; R0;

# INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI VERSIONE INTERNAZIONALE IN ITALIANO ICSC: 1118 CIANURO DI SODIO

(C) IPCS, CEC 1999

NOTIZIA LEGALE IMPORTANTE:

# 775

## Rivestimento Antiumidità



#### Descrizione

Il Rivestimento Antiumidità 775 della Chesterton® è un rivestimento protettivo trasparente che rimuove l'umidità e protegge per mesi le parti e le apparecchiature dalla corrosione. Spruzzato sul metallo nudo, il prodotto lascia una pellicola lubrificante che resiste all'ossidazione e che previene la ruggine veloce durante il magazzinaggio ed il trasporto.

Il prodotto penetra velocemente nelle giunzioni per fornire protezione dall'umidità e dalla condensa. Asciuga realmente il metallo rimuovendo o inserendosi sotto all'umidità presente sulle parti senza intaccare le caratteristiche elettriche. È molto efficace dopo gli allagamenti ed in condizioni umide.

Insieme all'enfasi crescente sui fluidi per macchine solubili nell'acqua e sui sistemi di sgrassatura acquosi, è cresciuta la preoccupazione relativamente alla protezione delle parti e delle apparecchiature dalla ruggine veloce durante il magazzinaggio. Un'immersione veloce nel Rivestimento Antiumidità 775 lascia una pellicola sottile che protegge per mesi al coperto\* dalla polvere, dalla corrosione e dalle impronte digitali.

\* Quando si desidera una protezione a lungo termine, utilizzare il Rivestimento Antiruggine 740 della Chesterton®.

### Proprietà Fisiche Tipiche

Colore	rasparente, Paglierino
Peso Specifico	0,8
Viscosità a 38°C (ASTM D 455, DIN 51 561)	1-2 cps
Punto di Infiammabilità, In Vaso Chiuso (ASTM D 93, DIN 51 75 Come Ricevuto Pellicola Asciutta	55) 80°C 149°C
Tempo di Essiccazione a 21°C	3 ore
Protezione contro la Corrosione: 100% Umidità, 38°C 20% Nebbiolina Salata, 35°C (95°F) (ASTM B 117, DIN 50 02	30 giorni (minimo) 1) 50 ore (minimo)
Copertura	29,5 m <sup>2</sup> /l
Spessore Raccomandato della Pellicola Bagnata Asciutta	23 microns 4 microns
Temperatura di Applicazione	10-43°C
Temperatura di Servizio	-29 to 66°C
Coefficiente di Frizione	0,174

### Composizione

Il Rivestimento Antiumidità 775 della Chesterton è un rivestimento di pellicola sottile al petrolio contenente dei composti attivi che effettivamente eliminano le molecole d'acqua e prevengono la loro reazione con i metalli base.

Essendo poco viscoso, il prodotto penetra in tolleranze sottili e riveste le superfici interne che sarebbero altrimenti sottoposte a corrosione col tempo. Le riparazioni costose ed i tempi di arresto per malfunzionamenti dell'apparecchiatura dovuti a tali problemi vengono così ridotti al minimo.

A causa del suo design unico, il prodotto effettivamente elimina l'acqua dalle superfici già bagnate o umide. Si può effettivamente vedere l'acqua che forma delle piccole sfere sulla pellicola sottile del rivestimento lubrificante trasparente depositato dal Rivestimento Antiumidità 775.

## **Applicazioni**

Eccellente e conveniente protezione dei metalli per il magazzinaggio o per il trasporto delle parti. Asciuga i sistemi elettrici bagnati e li mantiene asciutti in ambienti umidi. Eccellente per l'utilizzo nell'industria marittima dove l'umidità è una costante.

#### Caratteristiche

- Conforme alla Specifica Militare MIL-C-16173D sulla Prevenzione della Corrosione, Grado 3
- Pellicola Trasparente
- Elimina l'Umidità
- Eccellente Protezione dalla Corrosione
- Penetra in Tolleranze Sottili
- Alta Rigidità Dielettrica
- NSF H2 Numero di registrazione 134015 (aerosol)

#### Istruzioni

Il Rivestimento Antiumidità 775 della Chesterton® può essere applicato a spruzzo, con una spazzola, per immersione o strofinandolo. Testare su un campione dello stesso materiale per accertare la compatibilità. Applicare nuovamente se necessario. Togliere il prodotto prima del rivestimento o dell'applicazione. Il prodotto può essere tolto facilmente o con degli sgrassanti a base di solvente come lo Sgrassante Industriale 274 della Chesterton® o con prodotti a base d'acqua come il Solvente Industriale e Marino II 803 della Chesterton®.

#### Sicurezza

Prima di utilizzare questo prodotto, si prega di rivedere il Foglio Dati per la Sicurezza del Materiale (MSDS -Material Safety Data Sheet) o il foglio della sicurezza appropriato per la propria area.

I Dati Tecnici rispecchiano i risultati delle prove di laboratorio e indicano solo caratteristiche generali. LA A.W. CHESTERTON COMPANY NON RICONOSCE ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA, COMPRESE LE GARANZIE DI COMMERCIABILITA'E IDONEITA' AD UN PARTICOLARE SCOPO OD IMPIEGO, L'EVENTUALE RESPONSABILITA' E' LIMITATA ALLA SOLA SOSTITUZIONE DEL PRODOTTO.



860 Salern Street
Groveland, Massachusetts 01834 USA
TEL: (781) 438-7000 ◆ FAX: (978) 469-6528
WEB ADDRESS: http://www.chesterton.com

© A.W. Chesterton Company, 2006. Tutti i diritti riservati.

® Marchio di fabbrica registrato di proprietà e concesso su
licenza della A.W. Chesterton Company negli USA e in altri paesi.

DISTRIBUITO DA:



## PROSPETTO DI DATI RIGUARDANTI LA SICUREZZA DEI MATERIALI

conforme alla 1907/2006/CE, 67/548/CEE (2004/73/CE) e 99/45/CE

## 1. ELEMENTI IDENTIFICATORI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

Nome del Prodotto:

775 Rivestimento Antiumidità (Aerosol)

Data di Preparazione:

5 luglio 2007

No. del Prospetto:

Fornitore:

151A-14

Società:

A.W. CHESTERTON COMPANY

860 Salem Street

Groveland, MA 01834-1507, USA

Tel.: +1 978-469-6446 Fax: +1 978-469-6785

(Lun. - Ven. 8:30 - 17:00 EST)

E-mail (domande): ProductMSDSs@chesterton.com

Richieste di Prospetti: www.chesterton.com

### Numeri Telefonici di Emergenza:

24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana

Infotrac: 1-800-535-5053

Fuori dell'America del Nord: +1 352-323-3500 (a carico del destinatario)

Utilizzo:

Sposta l'umiditá; deposita uno strato trasparente e protettivo su metalli sotto trattamento, in uso, in magazzino, in

transito. Facile da rimuovere. Questo è un rivestimento a base solvente.

### 2. INDICAZIONE DEI PERICOLI

Aerosol infiammabile. Contenuto sotto pressione. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Come con i prodotti a base di solventi organici, si deve aver cura di evitare l'eccessiva inalazione dei vapori. Questo è particolarmente importante in aree chiuse o aree con scarsa ventilazione.

#### 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

6	4742-47-8 8603-10-1 24-38-9	265-149-8 271-637-1 - 204-696-9	Xn Xn Xn	65-66 20/22 20/22-38-53
-			Xn	251
	24-38-9	- 204-696-9		20/22-38-53
1	24-38-9	204-696-9		
		201000		
				r desally distance
0 6	4742-53-6	265-156-6	-	
0		O		
6	4742-52-5	265-155-0		
l	o	64742-53-6 0 64742-52-5	0 0	0 0

<sup>\*</sup>Contiene meno del 3 % di estratto di DMSO, secondo la misurazione IP 346.

Vedere la sezione 15 per le frasi di rischio sull'etichetta e la sezione 16 per le altre

### Nome del Prodotto: 775 Rivestimento Antiumidità (Aerosol)

Data: 5 luglio 2007 No. del Prospetto: 151A-14

4.	MISURE	DIP	RONTO	SOCCOL	RSO
----	--------	-----	-------	--------	-----

Inalazione: Rimuovere all'aria aperta. In mancanza di respirazione, praticare la respirazione artificiale.

Contattare un medico immediatamente.

Contatto con la pelle: Lavare la pelle con acqua e sapone. Contattare un medico se l'irritazione persiste.

Contatto con gli occhi: Risciacquare gli occhi per almeno 15 minuti con grandi quantità di acqua. Contattare un medico se

l'irritazione persiste.

Ingestione: Non provocare il vomito. Contattare un medico immediatamente.

Consiglio al medico: Trattare i sintomi.

#### 5. MISURE ANTINCENDIO

scoppio:

Mezzo Estinguente: diossido di carbonio, prodotto chimico secco, schiuma o spruzzo d'acqua

Pericoli eccezionali di incendio e di

I recipienti in pressione quando vengono riscaldati sono un potenziale pericolo di

scoppio.

Speciali procedure antincendio:

Raffreddare i recipienti esposti con acqua. Autorespiratore antincendio consigliato.

#### 6. MISURE IN CASO DI FUORUSCITA ACCIDENTALE

Precauzioni individuali: Evacuare la zona. Fornire adeguata ventilazione. Utilizzare controlli per l'esposizione

e protezione personale come specificato alla sezione 8.

Precauzioni ambientali: Tenere lontano da fogne, correnti e corsi d'acqua.

Metodi di pulizia: Contenere i gocciolamenti su una piccola area. Raccogliere con materiale assorbente

(per esempio sabbia, segatura, argilla, ecc.) e mettere in un adatto contenitore per immondizie. Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare. Se non è possibile eliminare le sorgenti di accensione, lavare via il materiale con acqua.

### 7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Manipolazione: I vapori sono più pesanti dell'aria e si raccolgono in zone basse. Non vaporizzare su una fiamma o su un

corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione - Non fumare.

Stoccaggio: Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50

°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.

#### 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

ngredienti pericolosi:	TLV dell	'ACGIH
	ppm	mg/m <sup>3</sup>
distillati (petrolio), frazione leggera di «hydrotreating»*		The Land
cere di idrocarburi (petrolio), ossidate, esteri metilici, sali di bario		
sulfonato di bario		
diossido di carbonio	5000	9000
ossido di caroonio	STEL	
	30000	54000
nebbiolina di olio, minerale		5
		STEL:
		10

\*Limite Chesterton consigliato: 184 ppm (1200 mg/m<sup>3</sup>).

Nome del Prodotto: 775 Rivestimento Antiumidità (Aerosol)

Data: 5 luglio 2007 No. del Prospetto: 151A-14

Protezione dell'apparato

respiratorio:

Normalmente non necessario. Se i limiti di esposizione sono superati, usare il respiratore per

vapori organici approvato.

Ventilazione: Nessuno speciale requisito. Se i limiti di esposizione sono superati, fornire una ventilazione

adeguata.

Guanti di protezione: Guanti resistenti ai chimici (e.g. di gomma, di nitrile)

Protezione degli occhi: Occhialoni o occhiali di sicurezza.

Altre: Vestiti impermeabili secondo necessità per il contatto con la pelle ripetuto e prolungato.

### 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Forma	liquido	Odore	leggero odore di petrolio
Colore	ambra	Pressione di vapore a 20° C	indeterminato
Temperatura di ebollizione	207°C, solo prodotto	% di aromatizzanti per peso	non è noto
Temperatura di fusione	indeterminato	pH	
Percentuale volatile (in volume)	82%	Peso per volume	0,8 kg/l
Punto di infiammabilità	66°C, solo prodotto	Coefficiente (acqua/olio)	<1
Metodo	PM Vaso Chiuso	Densità del vapore (aria=1)	> 1
Viscosità	non è noto	Tasso di evaporazione (etere=1)	<1
Temperatura di autoaccensione	indeterminato	Solubilità in acqua	insolubile
Limite di esplosione	indeterminato	Altre	nessuno

01---

### 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Stabilità: Stabile

Polimerizzazione pericolosa: Non avverrà

La decomposizione termica può

Condizioni da evitare:

formare:

Monossido di Carbonio, aldeidi e altre esalazioni tossiche.

Fiamme libere, calore, scintille e superfici al calor rosso.

Materiali da evitare: Ossidanti forti come il cloro liquido e l'ossigeno concentrato.

### 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Principale modalità di esposizione per uso normale:

Inalazione, contatto con la pelle e con gli occhi. L'esposizione a questo prodotto

aggrava la condizione del personale che soffre di dermatiti.

Effetti acuti:

Il diretto contatto con gli occhi può risolversi in una iritazione oculare. L'inalazione eccessiva di vapori può provocare irritazione degli occhi e del tratto respiratorio,

vertigini, emicrania ed altri disturbi del sistema nervoso centrale.

Effetti cronici:

Contatti continui o prolungati con la pelle possono causare irritazioni e sgrassaggio

cutaneo.

Altre Informazioni:

In questo prodotto non ci sono sostanze cancerogene dell'elenco dell'Agenzia

Internazionale per le Ricerche sul Cancro (IARC).

### 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Non è stata determinata l'informazione ecotossicologica specificamente per questo prodotto. L'informazione fornita sotto è basata sulla conoscenza dei componenti e l'ecotossicologia di sostanze simili.

Mobilità:

Liquido. Insolubile in acqua. Tensione di superficie: 25,6 mN/m. Nella determinazione della mobilità

ambientale, considerare le proprietà fisiche e chimiche del prodotto (vedere la sezione 9).

Degradabilità:

Distillati (petrolio), frazione leggera di «hydrotreating»: può degradare nell'aria; può biodegradare.

Distillati (petrolio), naftenici, «hydrotreating»: non prontamente biodegradabile.

Accumulazione:

Distillati (petrolio), naftenici, «hydrotreating»: non dovrebbe verificarsi il bioaccumulo.

Ecotossicità:

indeterminato

Data: 5 luglio 2007 No. del Prospetto: 151A-14

### 13. CONSIDERAZIONE SULLO SMALTIMENTO

Incenerire il materiale assorbito con un impianto adeguatamente fornito di licenza. È possibile che ci si debba uniformare agli standard di trattamento per il bario prima dello smaltimento. Incenerire i contenitori pressurizzati o sigillati in un'impianto autorizzato. Verificare le norme locali, statali e nazionali/federali e conformarsi ai requisiti più severi.

Codice del CER: 15 01 10

#### 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

TDG: AEROSOLS, FLAMMABLE, CLASS 2.1, UN1950

IMDG: \*AEROSOLS, CLASS 2, UN1950

> \*NOTE: Shipped as DANGEROUS GOODS IN LIMITED QUANTITY OF CLASS 2 Ref: IMDG Code 2000 - Chapter 3.2 Dangerous Goods List for UN1950, Aerosols, column 7 (limited quantities) page 93, special provisions 277 page 186 and Chapter

3.4 (Limited quantities) page192

IATA/ICAO: AEROSOLS, FLAMMABLE, CLASS 2.1, UN1950

ADR/RID: 1950 AEROSOLS, 2, 5F, ADR

### 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Classificazione Europea: nessuno

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.\* Frasi R: R66

S23C Non respirare i vapori/aerosoli. Frasi S:

> S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Nomi delle sostanze sull'etichetta nessuno

di avvertimento:

Altre informazioni sull'etichetta: Recipiente sotto pressione. Proteggere contro i raggi solari e non esporre ad una

> temperatura superiore a 50 °C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi

fonte di combustione - Non fumare.

#### 16. ALTRE INFORMAZIONI

Frasi di rischio nella sezione 3: R20/22: Nocivo per inalazione e ingestione.

R38: Irritante per la pelle.

R53: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

R65: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle: L'esposizione

ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Modifiche al Prospetto Dati di Sicurezza in questa revisione: sezioni 1; aggiornato ad un nuovo formato.

\*R65: non applicabile secondo i criteri

Queste informazioni sono basate esclusivamente su dati forniti dalle ditte di fabricazione dei materiali usati, e non su dati relativi alla mistura. Non viene offerta alcuna garanzia implicita o esplicita sull'accuratezza dei dati o sull'adattabilità del prodotto per determinate applicazioni. Spetta all'utilizzatore stabilire l'adattabilità del prodotto alle proprie esigenze d'uso.

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 - REACH

Stampato il: 24.09.2007 Revisione: 24.09.2007

## 1 Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa

- · Dati del prodotto
- · Denominazione commerciale: SALE PURO PER ADDOLCITORI
- · Articolo numero: 0662
- · Utilizzazione della Sostanza / del Preparato

Sale per impianti di addolcimento

Granulare (alimentare) o a Pasticche (solo per uso industriale)

· Produttore/fornitore:

ZEP ITALIA s.r.l.

Via Nettunense Km. 25.000

IT-04011 APRILIA (LT)

Tel. +39.06926691 / Fax. +39.06.92747061

sito: www.zepitalia.it

· Informazioni fornite da:

Reparto Sicurezza Prodotti

Responsabile: Dott. Domenico De Grazia

Interlocutori: Francesca Vannucci, Alves Costanza

e-mail: info@zepitalia.it

· Informazioni di primo soccorso:

Il prodotto non presenta alcuna pericolosità.

Per informazioni generali contattare Ufficio Tecnico ZEP ai numeri:

800.579185 oppure ++39.06.92669316/350.

## 2 Identificazione dei pericoli

- · Classificazione di pericolosità: Viene meno.
- · Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: Viene meno.

## 3 Composizione/informazioni sugli ingredienti

- · Caratteristiche chimiche:
- · Numero CAS

7647-14-5 cloruro di sodio

- · Numero/i di identificazione
- · Numero EINECS: 231-598-3
- · Ulteriori indicazioni:

Eventuali apporti di additivi, quali antimpaccanti, agenti di scorrevolezza o sostanze coloranti per il riconoscimento del prodotto, non vengono considerati in questo paragrafo e, comunque, non hanno alcuna incidenza sul comportamento generale del prodotto.

## 4 Misure di pronto soccorso

- · Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici.
- · Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
- · Contatto con la pelle: Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.
- · Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- · Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico.

### 5 Misure antincendio

· Mezzi di estinzione idonei:

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.

(continua a pagina 2)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 - REACH

Stampato il: 24.09.2007 Revisione: 24.09.2007

Denominazione commerciale: SALE PURO PER ADDOLCITORI

· Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

(Segue da pagina 1)

## 6 Misure in caso di rilascio accidentale

- · Misure cautelari rivolte alle persone: Non necessario.
- · Misure di protezione ambientale:
- Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
- · Metodi di pulitura/assorbimento: Raccogliere con mezzi meccanici.
- · Ulteriori indicazioni: Non vengono emesse sostanze pericolose.

## 7 Manipolazione e immagazzinamento

- · Manipolazione:
- · Indicazioni per una manipolazione sicura: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- · Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.
- · Stoccaggio:
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.
- · Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.
- · Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno.

## 8 Controllo dell'esposizione/protezione individuale

- · Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
- · Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: Viene meno.
- · Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
- · Mezzi protettivi individuali:
- · Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.

- · Maschera protettiva: Non necessario.
- · Guanti protettivi:
- Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
- A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
- Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
- · Materiale dei guanti

La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensi anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro.

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti

Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

· Occhiali protettivi: Non necessario.

## 9 Proprietà fisiche e chimiche

· Indicazioni generali		
Forma:	Solido	
	Granulare o a pasticche	
Colore:	Bianco	
Odore:	Inodore	
· Cambiamento di stato		
Temperatura di fusione/ambito di fusione:	801°C	

(continua a pagina 3)

Pagina: 3/4

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 - REACH

Stampato il: 24.09.2007 Revisione: 24.09.2007

Denominazione commerciale: SALE PURO PER ADDOLCITORI

	(Segue da pagin		
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: > 999°C			
Punto di infiammabilità:	Non applicabile.		
· Infiammabilità (solido, gassoso):	Sostanza non infiammabile.		
Pericolo di esplosione:	Prodotto non esplosivo.		
· Densità a 20°C:	2,16 g/cm <sup>3</sup>		
Densità apparente a 20°C:	800-1600 kg/m²		
· Solubilità in/Miscibilità con acqua a 20°C:	358 g/l		
valori di pH (50 g/l) a 20°C:	6-9		
Tenore del solvente: Solventi organici: VOC (CE)	0,0 % 0,00 %		
· Contenuto solido:	100,0 %		

## 10 Stabilità e reattività

- · Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- · Reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.
- · Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## 11 Informazioni tossicologiche

- · Tossicità acuta:
- · Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

7647-14-5 cloruro di sodio

Orale LD50 3000 mg/kg (rat)

- · Irritabilità primaria:
- · sulla pelle: Non ha effetti irritanti.
- · sugli occhi: Non irritante.
- · Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.
- · Ulteriori dati tossicologici:

Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme.

La sostanza non ha l'obbligo di classificazione in base alle liste della CEE nell'ultima versione valida.

## 12 Informazioni ecologiche

· Ulteriori indicazioni:

Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Classif. secondo le liste): poco pericoloso Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantità.

## 13 Considerazioni sullo smaltimento

- · Prodotto:
- · Consigli: Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.
- · Imballaggi non puliti:
- · Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

(continua a pagina 4)

Pagina: 4/4

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del Regolamento CE 1907/2006 - REACH

Stampato il: 24.09.2007 Revisione: 24.09.2007

Denominazione commerciale: SALE PURO PER ADDOLCITORI

· Detergente consigliato: Acqua eventualmente con l'aggiunta di detersivi.

(Segue da pagina 3)

## 14 Informazioni sul trasporto

- · Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID (oltre confine):
- · Classe ADR/RID-GGVS/E: -
- · Trasporto marittimo IMDG:
- · Classe IMDG:
- · Marine pollutant: No
- · Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:
- · Classe ICAO/LATA:

## 15 Informazioni sulla regolamentazione

· Classificazione secondo le direttive CEE:

Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali. La sostanze non ha l'obbligo di classificazione in base alle liste comunitarie o altre fonti letterarie disponibili.

- · Disposizioni nazionali:
- · Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi

648/2004/CE Etichettatura detergenti

D.P.R 303/56 Igiene sul lavoro

D.lgs 626/94 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

D.P.R 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

D.lgs 25/02 Protezione da agenti chimici

D.lgs 285/98 Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi a norma dell'art. 38 del D.lgs. 24/04/98 n°128

D.M. del 19/04/2000 Creazione di un banca dati sui preparati pericolosi

## 16 Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

- · Scheda rilasciata da: Reparto Tecnico divisione Sicurezza prodotti ZEP ITALIA
- · Interlocutore:

FRANCESCA VANNUCCI - e-mail: francesca.vannucci@zepitalia.it

ALVES COSTANZA - e-mail: alves.costanza@zepitalia.it

· \* Dati modificati rispetto alla versione precedente

I